Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

PLAN REGIONAL DE ACCESIBILIDAD A LAS PLAYAS DE LA REGIÓN DE MURCIA



Accesibilidad en las Playas de la Región de Murcia
VERANO 2018

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

Oficina Técnica de Accesibilidad de FAMDIF|OTAF

INDICE

1. METODOLOGÍA PARA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS 1

2. SITUACIÓN DE LAS PLAYAS DE LA REGIÓN DE MURCIA SEGÚN SU NIVEL DE ACCESIBILIDAD..... 4

2.1. Cuadro resumen

2.2. Valoración general y conclusiones

3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS 10

3.1. Águilas 10

3.1.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad

3.1.2. Observaciones y posibles mejoras

3.1.3. Fichas de geolocalización

3.2. Lorca 27

3.2.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad

3.2.2. Observaciones y posibles mejoras

3.2.3. Fichas de geolocalización

3.3. Mazarrón 32

3.3.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad

3.3.2. Observaciones y posibles mejoras

3.3.3. Fichas de geolocalización

3.4. Cartagena (Litoral Sur, Mar Mediterráneo y Mar Menor) 55

3.4.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad

3.4.2. Observaciones y posibles mejoras

3.4.3. Fichas de geolocalización

3.5. La Unión 97

3.5.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad

3.5.2. Observaciones y posibles mejoras

3.5.3. Fichas de geolocalización

3.6. San Javier (La Manga y Santiago de La Ribera) 101

3.6.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad

3.6.2. Observaciones y posibles mejoras

3.6.3. Fichas de geolocalización

3.7. Los Alcázares 123

3.7.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad

3.7.2. Observaciones y posibles mejoras

3.7.3. Fichas de geolocalización

3.8. San Pedro del Pinatar 143

3.8.1. Resumen informativo de los equipamientos y servicios de accesibilidad

3.8.2. Observaciones y posibles mejoras

3.8.3. Fichas de geolocalización

1. METODOLOGÍA PARA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS

La Dirección General de Turismo – ahora Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) – viene realizando desde 2009, a través de su departamento de Infraestructuras de Turismo, el **seguimiento** del *Plan Regional de Accesibilidad en Playas* que fue elaborado en colaboración con FAMDIF/COCEMFE-Murcia en el año 2006. Para este año 2018, un año más, la Oficina Técnica de Accesibilidad de FAMDIF (OTAF) ha desarrollado el seguimiento del Plan Regional por encargo del ITREM.

El objetivo de esa labor es disponer de **información actualizada y fiable** de la dotación de equipamientos accesibles y de los servicios de ayuda al baño que se ofrecen en temporada alta, haciéndola llegar al público final a través de la red de Oficinas de Turismo, del portal turístico regional (www.murciaturistica.es) y de otras páginas web especializadas en el ámbito de la discapacidad a nivel nacional.

El modo en que se ha llevado a cabo la **actualización de la información de accesibilidad** con vistas a la temporada estival de 2018 ha sido el siguiente:

- Visita a las playas - junto a los técnicos municipales responsables en la mayoría de los casos-para la comprobación "in situ" de los elementos accesibles.
- De las **68 playas** visitadas y valoradas, 54 estaban incluidas en el *Plan Regional de Accesibilidad en Playas* (en adelante PRAP-2006) del año 2006 (la que falta - Portmán- no tiene elementos de accesibilidad). Además se incluyen otras playas que no están incluidas en el PRAP-2006 que, unas cuentan con equipamientos de accesibilidad y otras no son accesibles: La Carolina, La Higuerica, Matalentisco, Percheles, El Mojón (Mazarrón), Cavanna, *Puerto Bello (2018)*, La Gola, Playa Paraíso, *Punta Brava (2018)*, Ensenada del Esparto, Mistral, *El Arenal (2018)*. A éstas se añaden las playas con Bandera Azul en el año 2018 (*La Casica Verde*) y se divide en dos las Playas de Bahía y Junta de Los Mares (De La Reya), que antes se analizaban como una única playa.
- Valoración general del nivel de accesibilidad a las playas. Los **niveles de accesibilidad** adoptados para su clasificación han sido los siguientes:
  - No accesible (no garantiza el uso por personas con movilidad reducida en condiciones de autonomía y seguridad).
  - Practicable sin equipamientos (solamente tienen rampa y pasarelas).
  - Equipada pero no practicable (la que aun disponiendo de algún equipamiento adaptado – baño adaptado o silla anfibia-, tiene escalones y/o

pasarelas muy cortas que impiden su uso por personas con movilidad reducida).

- Equipada con aseo adaptado
- Equipada con silla anfibia.
- Equipada con aseo adaptado y silla anfibia.
- Equipada con aseo adaptado y zona de sombra.
- Equipada con zona de sombra y silla anfibia.
- Punto Accesible (la que dispone de todos los elementos relacionados en el artículo 9 "Playas urbanas" de la Orden VIV/561/2010 -plaza de aparcamiento reservada, pasarelas, aseo adaptado, silla anfibia y área de estancia/sombra pero sin servicio de ayuda al baño- aunque aquellos elementos no cumplan estrictamente todas las dimensiones reglamentarias).
- Punto Accesible con baño asistido (la equipada con todos los elementos anteriores y que además cuenta con servicio de ayuda al baño en silla anfibia prestado por personal específico).

- Elaboración de los Cuadros detallados definitivos de playas por municipios, con inserción de la información en la ficha específica de "Accesibilidad" de cada playa existente en el portal www.murciaturistica.es.
- Realización de la Tabla resumen con valoración del nivel de accesibilidad de cada playa, incluyendo las incidencias detectadas y posibles mejoras.
- Realización de los cuadros resumen, valoración general y conclusiones de la situación de las playas según niveles de accesibilidad, diferenciando las situadas en el litoral sur-occidental (desde Águilas hasta Cabo de Palos), de las del Mar Menor y La Manga.
- Información detallada del nivel de accesibilidad, equipamientos y servicios en playas y por municipios: Águilas, Lorca, Mazarrón, Cartagena (Litoral Sur, Mar Mediterráneo y Mar Menor), La Unión, San Javier (La Manga y Santiago de la Ribera), Los Alcázares y San Pedro del Pinatar.
    - Para ello se ha realizado una evaluación de las condiciones de accesibilidad existentes, diagnóstico y verificación de los parámetros de accesibilidad, equipamiento y calendarización de los servicios disponibles, junto con los técnicos municipales que han acompañado al gabinete técnico de la OTAF en las visitas realizadas durante los meses de junio y julio, dependiendo del inicio de la temporada en cada una de las playas.

- Geolocalización de las playas con imágenes de vista aérea de la situación de la playa, fotografías de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad y vista general del equipamiento accesible disponible en la playa (zona de sombra, aseo adaptado y silla anfibia), salvo las 10 playas clasificadas como "no accesibles" y "practicables sin equipamientos", por no reunir las condiciones mínimas que garanticen su uso por personas con movilidad reducida.
- Confección material de este dossier, con toda la información de accesibilidad en las playas de la Región de Murcia para la temporada estival de 2018.

Los resultados de esta actualización para el verano de 2018 se muestran en los apartados siguientes del presente documento:

- En el apartado 2 se incluye la situación de las playas según su nivel de accesibilidad; un **cuadro resumen con las playas agrupadas según nivel de accesibilidad**, otro **cuadro comparativo anual** (2016, 2017 y 2018) con el número de playas de cada categoría y ubicación según dos grandes zonas: litoral sur-occidental, y litoral del Mar Menor y La Manga, gráficos resumen con los datos recopilados en la tabla anterior (por temporadas y nivel de accesibilidad: por número de playas y porcentual) para la valoración general y las conclusiones.
- En el apartado 3, se adjunta la **información detallada de la accesibilidad en las playas agrupadas por municipios:**
  - **Resumen informativo** de los equipamientos y servicios de accesibilidad: elementos de accesibilidad en cada playa (información que se vuelca al portal turístico).
  - Tablas resumen con la valoración general, **observaciones, incidencias y posibles mejoras.**
  - **Fichas de geolocalización**: con las fotografías realizadas durante el trabajo de campo y la ubicación de los puntos accesibles o zonas que cuentan con equipamiento de accesibilidad.

En Murcia, 23 de julio de 2018.

Oficina Técnica de Accesibilidad[1] | OTAF.
FAMDIF/COCEMFE - Murcia.

[1] Informe redactado por el gabinete técnico de la OTAF:
- Diego Mayordomo Martínez. Arquitecto de la Oficina Técnica de Accesibilidad de FAMDIF (OTAF).
- Manuel García Hernández. Arquitecto Técnico de la Oficina Técnica de Accesibilidad de FAMDIF (OTAF).
- Salvador Parada Sarabia. Arquitecto Técnico de la Oficina Técnica de Accesibilidad de FAMDIF (OTAF).


2. SITUACIÓN DE LAS PLAYAS DE LA REGIÓN DE MURCIA SEGÚN SU NIVEL DE ACCESIBILIDAD


2.1. CUADRO RESUMEN

NIVELES ACCESIBILIDAD	PLAYAS LITORAL SUR OCCIDENTAL	PLAYAS MAR MENOR Y LA MANGA
No accesible	**(BA)** La Carolina **(BA)** La Higuerica **(BA)** Matalentisco **(BA)** La Casica Verde Calblanque	Lomas del Castillico
Practicable sin equipamientos	El Hornillo **(BA+Q)** Bahía	Las Sirenas El Arenal
Equipada pero no practicable	**(BA)** Percheles **(BA)** El Alamillo **(BA)** El Mojón (Mazarrón) **(BA+Q)** Cala Cortina	Banco de Tabal La Mota Las Salinas (La Llana) Torre Derribada **(BA)** El Mojón (San Pedro)
Equipada con aseo adaptado	**(BA+Q)** Levante (Águilas) **(Q)** Bolnuevo **(BA+Q)** El Castellar **(BA+Q)** Nares **(BA+Q)** Rihuete	**(Q)** Galúa (Costa Manga) **(Q)** Cala del Pino
Equipada con silla anfibia	El Lastre	El Pedrucho
Equipada con aseo adaptado y silla anfibia	**(BA)** Calnegre Puntas de Calnegre **(BA)** La Azohía (El Cuartel)	**(BA+Q)** Levante (C. Palos) **(Q)** Entremares (B. Perdido) Veneciola **(Q)** El Pedruchillo **(Q)** Mar de Cristal **(Q)** Islas Menores (Levante) Los Nietos (El Arenal) Los Urrutias Punta Brava
Equipada con aseo adaptado y zona de sombra	**(BA+Q)** Calarreona	**(Q)** Playa Paraíso
Equipada con zona de sombra y silla anfibia		**(Q)** Carrión
Punto Accesible	**(BA+Q)** Poniente (Águilas) **(BA+Q)** La Colonia **(BA+Q)** Las Delicias(I) y (II) **(Q)** Calabardina **(BA)** Isla Plana **(BA+Q)** San Ginés	**(BA)** Ensenada del Esparto **(Q)** Cavanna **(Q)** La Gola Puerto Bello **(Q)** Playa Honda **(Q)** Mistral **(Q)** La Concha **(Q)** Manzanares **(Q)** El Espejo **(Q)** Las Palmeras **(Q)** Los Narejos (I) y (II) **(Q)** Barnuevo **(Q)** Colón **(Q)** El Castillico **(Q)** La Puntica **(Q)** Villananitos
Punto Accesible con baño asistido	**(Q)** Junta de los Mares La Isla **(BA)** El Puerto	


(Q) Playas distinguidas con bandera Q de calidad entregadas en 2018, correspondiente a la auditoría de 2017.
(BA) Playas distinguidas con Bandera Azul entregada en 2018, correspondiente a la auditoría de 2017.

NIVELES ACCESIBILIDAD	TOTAL Costa Cálida 2018	TOTAL Costa Cálida 2017	TOTAL Costa Cálida 2016	TOTAL Litoral Sur Occidental 2018	TOTAL Litoral Sur Occidental 2017	TOTAL Litoral Sur Occidental 2016	TOTAL Mar Menor y La Manga 2018	TOTAL Mar Menor y La Manga 2017	TOTAL Mar Menor y La Manga 2016
1_No accesible	6	5	2	5	4	1	1	1	1
2_Practicable sin equipamientos	4	3	4	2	2	1	2	1	3
3_Equipada pero no practicable	9	10	9	4	5	4	5	5	5
4_Equipada con aseo adaptado	7	11	9	5	5	6	2	6	3
5_Equipada con silla anfibia	2	1	1	1	-	-	1	1	1
6_Equipada con zona de sombra	-	1	-	-	-	-	-	1	-
7_Equipada con aseo adaptado y silla anfibia	12	7	7	3	3	1	9	4	6
8_Equipada con aseo adaptado y zona de sombra	2	1	1	1	1	-	1	-	1
9_Equipada con zona de sombra y silla anfibia	1	2	-	-	1	-	1	1	-
10_Punto Accesible	22	18	20	6	5	8	16	13	12
11_Punto Accesible con baño asistido	3	5	4	3	3	2	-	2	2
TOTAL	68	64	57	30	29	23	38	36	34






La numeración de los niveles de accesibilidad se corresponde con la numeración del cuadro *2.2 Valoración General y Conclusiones.*



La numeración de los niveles de accesibilidad se corresponde con la numeración del cuadro *2.2 Valoración General y Conclusiones.*



La numeración de los niveles de accesibilidad se corresponde con la numeración del cuadro *2.2 Valoración General y Conclusiones.*

2.2. VALORACIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES

1. En el trabajo realizado para la temporada estival de 2018, se ha observado que ha disminuido el número de "Puntos Accesibles con baño asistido" respecto al año 2017, siendo dicha prestación ofrecida por el municipio de Mazarrón.
2. Respecto al número total de "Puntos Accesibles", la cifra es superior al año 2017 (siendo 22 frente a los 18) y similar al 2016. Cabe destacar, que si se cumplen las previsiones en el municipio de Cartagena para esta temporada (información aportada por los técnicos del Servicio del Litoral: 8 zonas de sombra y 6 sillas anfibias), la cifra ascendería hasta un total de 31 (9 playas pendientes de previsiones, actualmente equipadas con aseo adaptado y silla anfibia en Cartagena).
3. El número de "Playas No Accesibles" ha aumentado debido a la incorporación de playas naturales distinguidas con Bandera Azul y que no estaban incluidas en el análisis de 2017 (La Casica Verde).

4. El reto que se plantea para los próximos siguientes, sería la dotación progresiva de las playas equipadas con algún elemento de accesibilidad, para que reúnan las condiciones de "Punto Accesible", mientras que las que disponen de algún equipamiento de accesibilidad pero no son practicables, subsanen las deficiencias que impiden su uso por personas con discapacidad. Con carácter general, se propone dotar de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en las plazas de estacionamiento reservado para personas con discapacidad.

5. Sigue siendo fundamental incidir en la importancia del mantenimiento del equipamiento de accesibilidad y de sus características de ubicación actuales, con el objetivo principal de conseguir una adecuada optimización de los recursos invertidos por la Administración, la garantía del cumplimiento de las condiciones básicas y no discriminación, así como el buen funcionamiento de los servicios que se ponen a disposición de todos los ciudadanos, como por ejemplo fomentar el servicio de asistencia al baño y baño asistido sin necesidad de acompañante. Éste debe ser la finalidad para hacer real el derecho de todos los ciudadanos a acceder de forma física, autónoma, independiente y segura a los entornos y servicios que la sociedad oferta, para así contribuir y fomentar el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación.

6. Con carácter general, el equipamiento existente de años anteriores se ha ido manteniendo, adaptando e incluso renovando con la adquisición de nuevos materiales y equipamiento accesible (el municipios de San Javier ha adquirido 6 sillas anfibias para la sustitución de las existentes y la dotación fija en los puntos accesibles en las playas de La Manga del Mar Menor).

7. En cuanto a la situación global, se observa una ligera evolución de mejora en algunos municipios y la estabilización en otros (por falta de previsión o incumplimiento de los plazos).

8. Las principales carencias o deficiencias más habituales y que se repiten año tras año son: falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar, lejanía del punto de vigilancia con la zona con equipamiento o punto accesible, rebaje de la cota de acceso a los módulos de aseo y vestuarios, cabinas de aseo químico sin dimensiones para el giro de la persona usuaria de silla de ruedas, falta de tramo de pasarela enrollable hasta la arena húmeda y necesidad de acompañante para realizar la asistencia al baño en playas con servicio de préstamo de silla anfibia por el personal de vigilancia y salvamento.

9. En este sentido, se plantea la conveniencia de que los Ayuntamientos (con ayuda en su caso de otras entidades) incrementen las playas en las que se prestan servicio de baño asistido por personal específico contratado, empezando por aquellas playas que tengan más demanda en cada caso.

10. Es importante seguir incidiendo en la necesidad de mejorar la formación en accesibilidad de los operarios y responsables que intervienen en la dotación de accesibilidad en las playas.

11. En este sentido, nos planteamos la conveniencia de cara a años sucesivos, de no considerar como "Punto accesible" aquellas playas cuyos elementos de accesibilidad incumplan notoriamente las principales características o dimensiones reglamentarias de los servicios y equipamientos accesibles.

3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS

3.1. ÁGUILAS

3.1.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

3.1.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

3.1.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN

Región de Murcia
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Avda. Juana Jugán, 2
30.006 - Murcia.
Edificio CCT

T. 968 27 77 19
F. 968 35 77 31
murciaturistica.es
turismoweb.carm.es

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo
30.005 - Murcia

T. 968 292 826
F. 968 292 816
famdif@famdif.org
www.famdif.org

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
ÁGUILAS (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[2]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
1. LA CAROLINA Sin cambios Datos referidos 2017	No	No	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	**NO ACCESIBLE**
LA HIGUERICA Sin cambios Datos referidos 2017	No	No	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	**NO ACCESIBLE**
2. CALARREONA Fecha visita 02/07/2018	Si (2) En acceso principal. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	No, no es necesario	Sí, pero no alcanzan arena húmeda. Anchura: 1,50 m. Discontinuidad en el inicio del tramo en el acceso	No	No. Dispone de camilla y sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible. (*) Previsión: conexión de la pasarela al módulo de Cruz Roja para uso eventual de vestuario para finales del mes de julio	No	Si (1) Cabina de aseo químico sin barra abatible, sin espacio de transferencia lateral a inodoro, sin lavabo y puerta sin manivela (2,00 x 1,50m)	Sí (1) 6 x 4 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de Cruz Roja y con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Fines de semana del 02/06 al 24/06 de 11:00 h a 19:00 h. Del 30/06 al 03/09 de 11:00 h a 19:00 h. Del 03/09 al 09/09 de 11:00 h a 19:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**
MATALENTISCO Sin cambios Datos referidos 2017	No	Sí, junto puerto	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No disponible	--	No	**NO ACCESIBLE**

[2] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

Región de Murcia
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Avda. Juana Jugán, 2
30.006 - Murcia.
Edificio CCT

T. 968 27 77 19
F. 968 35 77 31
murciaturistica.es
turismoweb.carm.es

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo
30.005 - Murcia

T. 968 292 826
F. 968 292 816
famdif@famdif.org
www.famdif.org

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
ÁGUILAS (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[3]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
LA CASICA VERDE Fecha visita 02/07/2018	No	Sí, desde el paseo marítimo. Pendiente: 7 % - 14 %	No	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--		**NO ACCESIBLE**
3. PONIENTE Fecha visita 02/07/2018	Sí (1) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí Pendiente: 6 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda y con escalón final. Anchura: 1,50 m. Conexión rampa con inicio de la pasarela con carencias	No	No	No	Si (1) Cabina de aseo químico sin barra abatible, sin espacio de transferencia lateral a inodoro, sin lavabo y puerta sin manivela (2,00 x 1,50m)	Sí (1) 6 x 6 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de Cruz Roja y con necesidad de acompañante para ayudar al baño. (*) Dependiendo de estado del mar, afluencia y demanda, el personal puede acompañar al usuario en el baño por tiempo limitado	Fines de semana del 02/06 al 24/06 de 11:00 h a 19:00 h. Del 30/06 al 03/09 de 11:00 h a 19:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**
4. LA COLONIA Fecha visita 02/07/2018	Sí(4) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar 2 cercanas al acceso a la playa. Una de las plazas dispone de señalización de retirada del vehículo por la grúa si el estacionamiento es superior a 30 minutos. 2 Paseo de la Constitución	Sí Pendiente: 4,5 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda y con escalón final. Anchura: 1,50 m. Conexión rampa con inicio de la pasarela con carencias	No	No	No	Si (1) Aseo modular con lavabo con pedestal y accionamiento mediante pie. Sin dimensiones para giro de silla de ruedas (1,60 x 2,35 m). Resalte en acceso: 12 cm. Rampa móvil madera pendiente: 17 % y con carencias. Falta señalización con el SIA[4].	Sí (1) 6 x 4 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (1 par)	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de Cruz Roja y con necesidad de acompañante para ayudar al baño. (*) Dependiendo de estado del mar, afluencia y demanda, el personal puede acompañar al usuario en el baño por tiempo limitado	Fines de semana del 02/06 al 24/06 de 11:00 h a 19:00 h. Del 30/06 al 03/09 de 11:00 h a 19:00 h. Del 03/09 al 09/09 de 11:00 h a 19:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**

[3] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.
[4]SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Región de Murcia
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Avda. Juana Jugán, 2
30.006 - Murcia.
Edificio CCT

T. 968 27 77 19
F. 968 35 77 31
murciaturistica.es
turismoweb.carm.es

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo
30.005 - Murcia

T. 968 292 826
F. 968 292 816
famdif@famdif.org
www.famdif.org

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
ÁGUILAS (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[5]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
5. LEVANTE Fecha visita 02/07/2018	Sí (1) En C/ Alfonso Ortega. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Dispone de señalización de retirada del vehículo por la grúa si el estacionamiento es superior a 30 minutos	Sí Pendiente variable: 7,5 % 3 % 9 %.	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m. Conexión rampa con inicio de la pasarela con carencias	No	No	No	Si (1) Cabina de aseo químico sin barra abatible, sin espacio de transferencia lateral a inodoro, sin lavabo y puerta sin manivela (2,00 x 1,50m)	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	**EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO**
6. LAS DELICIAS (Calle Aire) Fecha visita 02/07/2018	Sí (2) En C/ Aire. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí Pendiente: 7-12%	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda y con escalón final Anchura: 1,50 m. Conexión rampa con inicio de la pasarela con carencias	No	No	No	Sí (1) Aseo modular. Acceso con carencias (Rampa de acceso con carencias y excesiva pendiente) Lavabo con pedestal y accionamiento mediante pie Sin dimensiones para giro de silla de ruedas. (1,50 x 1,40 m)	Sí (1) 6 x 4 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (2)	Sí (4 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de Cruz Roja y con necesidad de acompañante para ayudar al baño. (*) Dependiendo de estado del mar, afluencia y demanda, el personal puede acompañar al usuario en el baño por tiempo limitado	Fines de semana del 02/06 al 24/06 de 11:00 h a 19:00 h. Del 30/06 al 03/09 de 11:00 h a 19:00 h. Del 03/09 al 09/09 de 11:00 h a 19:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**

[5] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
ÁGUILAS (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[6]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
6. LAS DELICIAS (Auditorio) Fecha visita 02/07/2018	Sí (2) (Frente auditorio) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí Pendientes: 4 % -5 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda y con escalón final Anchura: 3,00 m (tramo doble de anchura: 1,50 m). Conexión rampa con inicio de la pasarela con carencias (pendiente: 13%)	No	No	No	Sí (1) Aseo modular. Acceso con carencias (Rampa de acceso con carencias y excesiva pendiente)	Sí (1) 6 x 6 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de Cruz Roja y con necesidad de acompañante para ayudar al baño. (*) Dependiendo de estado del mar, afluencia y demanda, el personal puede acompañar al usuario en el baño por tiempo limitado	Fines de semana del 02/06 al 24/06 de 11:00 h a 19:00 h. Del 30/06 al 03/09 de 11:00 h a 19:00 h. Del 03/09 al 09/09 de 11:00 h a 19:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**
7. EL HORNILLO Sin cambios Datos referidos 2017	Sí, (1) Acceso principal. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí. Pendiente: 9%	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda y con escalón final. Anchura: 1,50 m	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	**PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS**

[6] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
ÁGUILAS (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[7]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
8. CALABARDINA Fecha visita 02/07/2018	Sí (3) 1 C/ Cruz de Mayo, no hay espacio para aparcar en ambos lados de la calle y no lo prohíben. 1 en Paseo Marítimo (falta señalización vertical con el SUA[8]). 1 C/ Joan Miró. Itinerario con carencias: no hay vados. Se propone enlazar plazas con puesto de socorro. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí. Pendiente: 11,5 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda y con escalón final. Pendiente de la pasarela: 9 %. Anchura: 1,50 m. Conexión rampa con inicio de la pasarela con carencias	No	No	No	Si (1) Cabina de aseo químico sin barra abatible, sin espacio de transferencia lateral a inodoro, sin lavabo y puerta sin manivela (2,00 x 1,50m)	Sí (1) 6 x 4 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de Cruz Roja y con necesidad de acompañante para ayudar al baño. (*) Dependiendo de estado del mar, afluencia y demanda, el personal puede acompañar al usuario en el baño por tiempo limitado	Fines de semana del 02/06 al 24/06 de 11:00 h a 19:00 h. Del 30/06 al 03/09 de 11:00 h a 19:00 h.	No	**PUNTO ACCESIBLE**
INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO:TURISMO@AGUILAS.ORG– TELÉFONO: 968493173 / 968493285. CRUZ ROJA ÁGUILAS - TELÉFONO: 968 41 37 11															

[7] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.
[8] SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
ÁGUILAS				
1	**La Carolina**	Playa no accesible	Playa natural no accesible.	
	La Higuerica	Playa no accesible	Playa natural no accesible.	
2	**Calarreona**	Punto accesible	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado con carencias, zona de sombra y silla anfibia.	En las plazas de aparcamiento reservada falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y vados adaptados junto a las plazas. Se ha de mejorar el aseo (falta manivela en la puerta, carece de barra abatible, no se puede realizar la transferencia lateral al inodoro y carece de lavabo). Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal. Previsión: conexión de la pasarela fija de madera con el módulo de almacén que puede ser utilizado como vestuario de forma ocasional. Mejoras respecto 2017: se dispone de 1 silla anfibia.
	Matalentisco	Playa no accesible	Playa natural no accesible	
	La Casica Verde	Playa no accesible	Playa urbana no accesible	No posee plazas de aparcamiento en las inmediaciones y el aparcamiento existente no está asfaltado. Existe una rampa de acceso a la playa desde el paseo marítimo con pendiente variable del 7 % al 14 %. No dispone de pasarelas sobre la arena. Esta playa ha sido distinguida con Bandera Azul en 2018 correspondiente a la auditoría de 2017.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
ÁGUILAS				
3	**Playa de Poniente**	Punto accesible	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado con carencias, zona de sombra y silla anfibia.	En la plaza de aparcamiento reservada falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Se ha de mejorar el aseo (falta manivela en la puerta, carece de barra abatible, no se puede realizar la transferencia lateral al inodoro y carece de lavabo). Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal y la rampa de acceso a la playa. Previsión: señalización de 1 plaza de estacionamiento reservado adicional y Propuesta: cambio de la ubicación actual del rótulo del SIA a la puerta de la cabina del aseo químico. No ha experimentado ningún cambio respecto 2017
4	**La Colonia**	Punto accesible	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado, zona de sombra y silla y muletas anfibias.	Baño asistido si el estado del mar, la afluencia y la demanda lo permite. Se distingue por los equipamientos y la cercanía entre los servicios y/o elementos. En las plazas de aparcamiento reservadas falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Propuesta: Se ha de mejorar el aseo (presenta carencias en el acceso (rampa móvil de madera), el lavabo tiene pedestal y se acciona mediante el pie y no tiene dimensiones para el giro de la silla de ruedas). Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
ÁGUILAS				
5	**Playa de Levante**	Equipada con aseo adaptado.	Playa accesible y equipada con aseo adaptado con carencias.	En la plaza de aparcamiento reservada falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Es necesario ampliar la longitud de la plaza de aparcamiento reservada hasta 5 m, disponer una zona de aproximación y transferencia posterior de anchura la de la plaza y longitud 1,50 m y de mejorar la conexión peatonal del tejido urbano hasta la playa incorporando un vado en la acera. Se ha de mejorar el aseo (falta manivela en la puerta, carece de barra abatible, no se puede realizar la transferencia lateral al inodoro y carece de lavabo). Propuesta: prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal. Si fuera posible, convendría dotar la playa de una zona de estancia/sombra en la playa. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
ÁGUILAS				
6	**Playa Las Delicias**	Punto accesible	Playa accesible y equipada en los dos puntos con aseo adaptado con carencias, zona de sombra, silla anfibia y muletas anfibias.	En las plazas de aparcamiento reservadas falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Baño asistido: si el estado del mar, la afluencia y la demanda lo permite, el personal puede acompañar al usuario en el baño por tiempo limitado. Playa destacada por los equipamientos y la cercanía entre los servicios y/o elementos. No obstante, en el momento de la visita se detectan carencias en los aseos (resalte en el acceso de 10 cm en ambos puntos, barras de apoyo muy separadas en aseo en el punto de la C/ Aire, la barra fijada al suelo impide la transferencia lateral, el lavabo tiene pedestal y se acciona mediante el pie y no tiene dimensiones para el giro de la silla de ruedas en el punto de la C/ Aire). Propuesta: Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal y dotar al punto del Auditorio de 1 silla anfibia adicional y de muletas anfibias como el año anterior. Mejoras respecto 2017: dotación de 1 silla anfibia adicional en el punto C/ Aire.
7	**Playa del Hornillo**	Practicable sin equipamientos	Playa que dispone de plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida, rampa y pasarelas en la arena.	En la plaza de aparcamiento reservada falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Si se considera conveniente, se podría ir dotando de equipamientos de accesibilidad. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
ÁGUILAS				
8	**Calabardina**	Punto Accesible	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado, silla anfibia y zona de sombra.	En las plazas de aparcamiento reservadas falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Las plazas de aparcamiento reservadas no cumplen las condiciones técnicas y presentan dificultades para su uso y conexión con la playa. Habría que ampliar la longitud de las plazas hasta 5 m, disponer una zona de aproximación y transferencia posterior de anchura la de la plaza y longitud 1,50 m y de mejorar la conexión peatonal del tejido urbano hasta la playa. Baño asistido: si el estado del mar, la afluencia y la demanda lo permite, el personal puede acompañar al usuario en el baño por tiempo limitado. Propuesta: Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda, rebajar la pendiente existente del 9 % y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal. Mejoras respecto 2017: Dispone de aseo adaptado aunque con carencias (falta manivela en la puerta, carece de barra abatible, no se puede realizar la transferencia lateral al inodoro y carece de lavabo).


Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA


02._CALARREONA

Águilas - 2018





2 Aparcamiento



3 Aseo



3 Aseo



4 Zona de sombra



5 Pasarela



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

03._PONIENTE

Águilas - 2018






2 Aparcamiento



4 Zona de sombra



3 Aseo



3 Aseo



5 Rampa de acceso



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

04._LA COLONIA

Águilas - 2018






2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



2.3 Aparcamiento



5 Rampa de acceso



3 Aseo



4 Zona de sombra




1 Emplazamiento


Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

05._LEVANTE

Águilas - 2018






3 Aseo



3 Aseo



4 Rampa de acceso



2 Aparcamiento



5 Vista general



1 Emplazamiento


Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA


06._LAS DELICIAS (I) y (II)

Águilas - 2018





1.1 Aparcamiento



1.2 Aseo



1 Emplazamiento



1.3 Zona de sombra



1.2 Aseo

2.1 Aparcamiento




2.3 Aseo y zona de sombra

2.2 Aseo



2.2 Aseo




2 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

08._CALABARDINA

Águilas - 2018



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



6 Silla anfibia




4 Zona de sombra



2.3 Aparcamiento



5 Vista general





3 Aseo



3 Aseo



1 Emplazamiento

3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS

3.2. LORCA

3.2.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

3.2.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

3.2.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
LORCA (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[9]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
9. CALNEGRE Fecha visita 02/07/2018	No. Hay (2) zonas señalizadas con el SIA y rotuladas con "Parking minusválidos". Falta delimitación y señalización en terreno	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Pendiente excesiva. Anchura: 1,50 m	No	No Existe un módulo que dispone de camilla y sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Sí (1) Cabina de aseo químico. Sin barra abatible, sin espacio de transferencia lateral al inodoro y sin lavabo. Falta señalización con el SIA[10]	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal específico de Protección civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño. (*) Dependiendo de estado del mar, afluencia y demanda, el personal puede acompañar al usuario en el baño por tiempo limitado	Del 30/06 al 02/09de 11:00 a 20:00 h	No	**EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO Y SILLA ANFIBIA**
10. PUNTAS DECALNEGRE Fecha visita 02/07/2018	No	No es necesaria	Sí, de madera de 1,50 m y con resaltes entre los tramos. Alejada del puesto de vigilancia y socorro	No	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico sin barra abatible, sin lavabo ni dimensiones para giro de silla de ruedas	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal específico de Protección civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño. (*) Dependiendo de estado del mar, afluencia y demanda, el personal puede acompañar al usuario en el baño por tiempo limitado	Del 30/06 al 02/09 de 11:00 a 20:00 h	No	**EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO Y SILLA ANFIBIA**
INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: TELÉFONO - 968 47 97 00															

[9] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.
[10] SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
LORCA				
9	**Calnegre**	Equipada con aseo adaptado y silla anfibia	Playa equipada con aseo adaptado con carencias, pasarelas y silla anfibia.	No posee plaza de aparcamiento reservada, hay 2 zonas señalizadas con el SIA y rotuladas con "Parking minusválidos". Propuesta: Se ha de mejorar el aseo (carece de barra abatible, no se puede realizar la transferencia lateral al inodoro y carece de lavabo). Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal. Mejoras respecto 2017: se ha mejorado el acceso al aseo mediante 2 tramos de pasarela y se han ampliado las pasarelas en tres puntos de acceso con mesetas intermedias.
10	**Puntas de Calnegre**	Equipada con aseo adaptado y silla anfibia	Playa de naturaleza de grava y arena, equipada con aseo adaptado, pasarelas y silla anfibia.	No posee plaza de aparcamiento reservada. Se ha de mejorar el aseo (carece de barra abatible y lavabo y no tiene dimensiones para el giro de la silla de ruedas). La disposición de las pasarelas dificulta su uso por personas con movilidad reducida. La zona donde se ubican las pasarelas y el aseo adaptado está muy separada del puesto de vigilancia donde se ubica la silla anfibia. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

09._CALNEGRE

Lorca - 2018





2 Aparcamiento




4 Pasarela



3 Aseo



3 Aseo



1 Emplazamiento

5 Silla anfibia

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA


10._ PUNTAS DE CALNEGRE

Lorca - 2018






2 Aseo



3 Pasarela



5 Silla anfibia



2 Aseo



4 Puesto de vigilancia



1 Emplazamiento

3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS

3.3. MAZARRÓN

3.3.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

3.3.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

3.3.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
MAZARRÓN (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[11]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
PERCHELES Fecha visita 10/07/2018	No	No	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m	No	No	No	Sí (1) Aseo modular con carencias (no hay pasarelas continuas hasta el acceso, escalón en el acceso, falta barra fija y dimensiones para giro de silla de ruedas)	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	**EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE**
11. BOLNUEVO Fecha visita 10/07/2018	Sí (6) 2 Frente a Restaurante Oasis de Las Palmeras (sin señalización vertical con el SIA[12] ni disco de prohibido aparcar). 1junto a parada de autobús y 2 en la calle lateral junto a Restaurante El Ánfora (falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar). 1 en Avda. Juan de Borbón, junto a Restaurante Américo Mediterráneo (sin señalización vertical con el SIA)	Sí. Junto a subida mirador. Pendiente: 10%	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m. En varios accesos de la playa. No se encuentran en la zona de rampa	No	No	No	Sí (3) 2 Aseos modulares adaptados (metal) con puerta sin manivela. 1 Aseo modular adaptado (madera)	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	**EQUIPADA CON ASEOS ADAPTADOS**

[11] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.
[12] SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Región de Murcia
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Avda. Juana Jugán, 2
30.006 - Murcia.
Edificio CCT

T. 968 27 77 19
F. 968 35 77 31
murciaturistica.es
turismoweb.carm.es

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo
30.005 - Murcia

T. 968 292 826
F. 968 292 816
famdif@famdif.org
www.famdif.org

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
MAZARRÓN (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[13]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
12. EL CASTELLAR Fecha visita 10/07/2018	Sí (6) 3 en Calle Bitácora (1 sin señalización vertical ni disco de prohibido aparcar) 2 en Hotel Playa Grande (sin señalización vertical ni disco de prohibido aparcar) 1 Avda. del Castellar (sin señalización vertical ni disco de prohibido aparcar)	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 2,00 m	No	No	No	Si (1) En paseo. Acceso al módulo con carencias (Rampa con pendiente: 13 %) Aseo con barra abatible fija que impide transferencia. Separación entre barras: 73 cm. Sin dimensiones para giro de silla de ruedas (1,72 x 1,94 m)	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	Sí. Actividades infantiles. De lunes a viernes. De 11:00 h a 13:00 h.	**EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO**
13. NARES Fecha visita 10/07/2018	Sí (4) 1 inicio playa (C/El Collado) y 1 Avda. del Castellar(falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar) 2 junto acceso principal	Sí. Pendiente: 10%	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 1,50 m (Avda. del Castellar) En C/ El Collado. Anchura: 2,00 m. Cuña con pendiente en inicio del tramo del 19 %	No	No	No	Si (2) Aseos modulares con barras muy separadas, (2,20 x 1,90 m) Falta barra abatible en aseo modular en C/ El Collado	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	**EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO**

[13] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
MAZARRÓN (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[14]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
JUNTA DE LOS MARES Fecha visita 10/07/2018	Sí (6) 2 Avda. del Castellar (en una de ellas falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar). 2 C/ Bolivia 1 C/ Puerto Rico 1 C/ Argentina (Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar)	Sí. En C/ Argentina no es necesario. En C/ Puerto Rico rampa en el acceso. Pendiente: 9%	Sí. Pasarelas de hormigón pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 1,50 m	No	No	No	Si (3) Aseos modulares con barras muy separadas, (2,20 x 1,90m) En C/ Argentina (Conexión de pasarela madera-hormigón con pendiente: 20 % y resalte en acceso. Separación entre barras: 86 cm). En C/ Bolivia (rampa de acceso con resalte y pendiente: 11 %). En C/ Puerto Rico (rampa de acceso con resalte y pendiente: 13 %). Separación entre barras: 91 cm.	Sí (1) 6 x 4 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia y por personal de empresa específica con servicio de asistencia al baño. Posibilidad de reserva previa con 1 día de antelación mediante formulario	Del 01/07 al 31/08 De miércoles a domingo de 11:30 h a 19:30 h	No	**PUNTO ACCESIBLE CON BAÑO ASISTIDO**
14. BAHÍA Fecha visita 10/07/2018	Sí (2) 1 C/ Concha Candau 1 C/ Sevilla Hay 3 plazas en las proximidades en playa de La Ermita. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí Pendiente: 7 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 1,50 m (Madera)	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	--	--	No	**PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS**

[14] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

Región de Murcia
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Avda. Juana Jugán, 2
30.006 - Murcia.
Edificio CCT

T. 968 27 77 19
F. 968 35 77 31
murciaturistica.es
turismoweb.carm.es

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo
30.005 - Murcia

T. 968 292 826
F. 968 292 816
famdif@famdif.org
www.famdif.org

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
MAZARRÓN (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[15]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
15. LA ISLA Fecha visita 10/07/2018	Sí (4) 2 Avda. Bolnuevo (Alejadas del acceso a la playa). 2 junto acceso (Con carencias en el vado). Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar.	Sí (2) Rampa hormigón (pendiente: 9 % y 21 %) Rampa madera (pendiente: 8%).	Sí. Pasarelas de hormigón pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 1,50 m. Encuentros en tramos de madera con resaltes y alguna discontinuidad (acceso a la playa y enlace con aseo modular)	No	No	No	Si (1) Aseo con resalte en el acceso y barras muy separadas: 87 cm. (2,20 x 1,90 m)	Sí (1) 6 x 4 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de empresa específica con servicio de asistencia al baño. Posibilidad de reserva previa con 1 día de antelación mediante formulario	Del 01/07 al 31/08 Lunes, jueves viernes, sábado y domingo de 11:30 h a 19:30 h	No	**PUNTO ACCESIBLE CON BAÑO ASISTIDO**
16. EL PUERTO Fecha visita 10/07/2018	Sí (4) 2 Paseo de Rihuete. Compartidas con la playa El Rihuete (falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar). 2 C/ Mayor	Sí Pendiente: 9%	Sí. Pasarelas de hormigón pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 1,50 m	No es necesario	No	No	Si (2) Aseos modulares. Rampa de acceso pendiente: 22 % (2,20 x 1,90m) Comparte aseo modular con la playa El Rihuete	Sí (1) 6 x 4 m	Sí. Específica para personas mayores y/o personas con movilidad reducida. Cuenta con zona de baño adaptada (toldo, pasamanos de acceso al agua y butacas en el interior del agua)	Sí (1)	No	Préstamo de silla por personal de empresa específica con servicio de asistencia al baño. Posibilidad de reserva previa con 1 día de antelación mediante formulario	Del 01/07 al 31/08 Martes, jueves, viernes, sábado y domingo de 11:30 h a 19:30 h	No (*) Previsión de realización de actividades destinadas a personas con discapacidad, movilidad reducida y personas mayores	**PUNTO ACCESIBLE CON BAÑO ASISTIDO**

[15] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
MAZARRÓN (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[16]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
17. RIHUETE Fecha visita 10/07/2018	Sí (6) Paseo de Rihuete Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. 4 Acceso a la playa 2 compartidas con playa El Puerto	Sí Pendiente: 9%	Sí. Pasarelas de hormigón pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 1,50 m	No	No	No	Sí (2) Aseos modulares Acceso con carencias (Resalte en el inicio de la rampa de acceso pendiente: 14,5 % y 21 %) Barras muy separadas: 75 cm (2,20 x 1,90m) Comparte aseo modular con la playa El Puerto	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	Sí. Actividades infantiles. De lunes a viernes de 18:00 a 20:00 h	**EQUIPADA CON ASEOS ADAPTADOS**
18. EL ALAMILLO Fecha visita 10/07/2018	Sí (2) Avda. del Alamillo Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	No es necesario	Sí. Resalte al inicio del tramo de la pasarela de madera	No	No	No	Sí (1) Acceso con carencias (Rampa de acceso pendiente: 18 %) Barras muy separadas (2,20 x 1,90m)	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	**EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE**
EL MOJÓN Fecha visita 10/07/2018	No	Sí Pendiente: 12,5%	No	No	No	No	Sí (1) Acceso con carencias (escalón en acceso y no conectado con pasarelas). Lavabo de pie, falta barra fija y no tiene dimensiones para giro de silla de ruedas	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	**EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE**
INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA DE TURISMO Y TELÉFONO: OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO; TURISMO@MAZARRON.ES – TELÉFONO: 968594426															

[16] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
MAZARRÓN				
	Percheles	Equipada pero no practicable	Playa natural equipada con aseo adaptado y pasarelas.	No posee plazas de aparcamiento reservadas. Propuesta: Se ha de mejorar el aseo (carece de barra fija, y de dimensiones para poder realizar el giro de una silla de ruedas). Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal (tramos sin pasarela en el enlace con el baño y en el inicio de la arena). Poca separación entre pivotes en conexión con zona de aparcamiento. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017
11	**Bolnuevo**	Equipada con aseos adaptados.	Paseo marítimo equipado en tres puntos con aseos adaptados.	En las plazas de aparcamiento reservadas falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar, vados adaptados junto a las plazas y zona de transferencia. Propuestas: Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y eliminar el pequeño resalte de acceso a los aseos modulares adaptados (metal) y dotar la puerta de un mecanismo de apertura accesible. Mejoras respecto 2017: se han ampliado las pasarelas de los chiringuitos hasta la zona de hamacas.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
MAZARRÓN				
12	**El Castellar**	Equipada con aseo adaptado.	Playa de naturaleza de grava y arena, accesible hasta las pasarelas y con aseo adaptado con carencias en el Paseo Marítimo y otro compartido con la Playa de Nares.	Falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en las plazas reservadas que no la posean. Si se considera conveniente, se podría ir dotando de equipamientos de accesibilidad. Previsión: En la playa de Las Moreras (canina) situada entre Bolnuevo y Castellar (en la zona del camping) se prevé instalar un circuito de itinerarios accesibles. Propuesta: Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda. En el momento de la visita se detectan carencias en el aseo del paseo (rampa de acceso de 13 % de pendiente, la barra abatible es fija e impide la transferencia lateral al inodoro y no tiene dimensiones para el giro de la silla de ruedas). Mejoras respecto 2017: el tramo de pasarela al final del paseo (próximo a la playa de Nares) es de hormigón. Se realizan actividades infantiles adaptadas a niños y niñas con alguna discapacidad en horario de lunes a viernes de 11:00 h a 13:00 h.
13	**Nares**	Equipada con aseo adaptado.	Playa accesible y con aseo adaptado en un solar junto a la playa, compartido con la Playa de Castellar y otro en el acceso principal.	Falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en las plazas reservadas que no la posean. Si se considera conveniente, se podría ir dotando de equipamientos de accesibilidad. Propuesta: Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal. Los aseos presentan las barras de apoyo horizontal muy separadas. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
MAZARRÓN				
	Junta de los Mares	Punto accesible con baño asistido.	Playa accesible y equipada en tres puntos con pasarelas y aseos adaptados con carencias y zona de sombra en un punto. Prestación de silla anfibia por personal de empresa específica con servicio de asistencia al baño (con o sin acompañante).	Falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en las plazas reservadas. Playa destacada por los servicios y/o elementos. No obstante, en el momento de la visita se detectan carencias en los aseos: rampas de acceso con pendiente excesiva (20 %, 11 % y 13 %) y barras de apoyo muy separadas). Previsión: adjudicación de la empresa que oferta el servicio de asistencia al baño para los próximos 5 años. Propuesta: Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal, sobre todo en el enlace de las pasarelas con el tramo urbano y la reparación del andador disponible en el punto accesible en años anteriores. Mejoras respecto 2017: posibilidad de reserva previa del servicio de asistencia al baño con 1 día de antelación mediante la cumplimentación de formulario.
14	**Bahía**	Practicable sin equipamientos.	Playa accesible mediante rampa, pero carente de equipamientos de accesibilidad.	Falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en las plazas reservadas. Playa que posee rampas de conexión con la arena, pero que carece de continuidad mediante pasarelas en una de las rampas y en la otra no llega a la arena húmeda. No dispone de aseo adaptado. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
MAZARRÓN				
15	**La Isla**	Punto accesible con baño asistido	Playa accesible equipada con pasarelas, aseo adaptado, zona de sombra y silla anfibia. Prestación de silla anfibia por personal de empresa específica con servicio de asistencia al baño (con o sin acompañante).	Falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en las plazas reservadas. Los vados junto a las plazas reservadas presentan dificultades. Previsión: adquisición de nuevas sillas anfibias para el año 2019. Propuesta: Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal, sobre todo en la pasarela de acceso al aseo. El aseo presenta las barras de apoyo muy separadas. Mejoras respecto 2017: posibilidad de reserva previa del servicio de asistencia al baño con 1 día de antelación mediante la cumplimentación de formulario. Se ha modificado el horario del servicio de baño asistido pero se mantiene 5 días a la semana.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
MAZARRÓN				
16	**El Puerto**	Punto accesible con baño asistido	Playa accesible y equipada en un mismo punto con pasarelas, zona de sombra y estancia en la arena y zona de baño adaptada (toldo, pasamanos de acceso al agua y butacas en el interior del agua). Prestación de silla anfibia por personal de empresa específica con servicio de asistencia al baño (con o sin acompañante). Aseos modulares adaptados con carencias (uno de ellos compartido con la playa El Rihuete)	Es necesario mantener los aseos adaptados en perfectas condiciones puesto que presenta carencias en el acceso (rampa de acceso de pendiente 21%). Previsión: actividades adaptadas a personas con discapacidad. Mejoras respecto 2017: posibilidad de reserva previa del servicio de asistencia al baño con 1 día de antelación mediante la cumplimentación de formulario. Se ha modificado el horario del servicio de baño asistido pero se mantiene 5 días a la semana.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
MAZARRÓN				
17	**Rihuete**	Equipada con aseos adaptados	Playa accesible y con aseos adaptados con carencias en el Paseo Marítimo (uno de ellos compartido con la playa El Puerto).	Falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en las plazas reservadas que no la posean y vados adaptados junto a las plazas. Si se considera conveniente, se podría ir dotando de equipamientos de accesibilidad. Los aseos presentan carencias (rampa de acceso de 14,5% de pendiente y barras de apoyo muy separadas). Propuesta: Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda. Los aseos presentan carencias (rampa de acceso de 14,5% y 21% de pendiente y barras de apoyo separadas). Mejoras respecto 2017: Se realizan actividades infantiles adaptadas a niños/as con alguna discapacidad en horario de lunes a viernes de 18:00 h a 20:00 h.
18	**El Alamillo**	Equipada pero no practicable	Existe un aseo adaptado con carencias y pasarelas. La composición de la playa contiene bolos y gravas además de arena.	La playa carece de paseo marítimo y las plazas de aparcamiento reservadas se encuentran al otro lado de la carretera lo que dificulta el acceso. Falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en las plazas reservadas. Previsión: cambio de ubicación del aseo modular y plazas reservadas para personas con movilidad reducida, una vez ejecutadas las obras previstas del nuevo paseo marítimo. Propuesta: El itinerario adaptado de pasarelas en la propia playa debería colocarse lo más cercano posible a las plazas de aparcamiento reservadas, prolongarlo hasta la arena húmeda, evitando escalones al inicio y al final y garantizando la continuidad del itinerario peatonal. El aseo presenta carencias (rampa de acceso de 18 % de pendiente y barras de apoyo muy separadas). No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
MAZARRÓN				
	El Mojón	Equipada pero no practicable	Playa natural accesible mediante rampa de pendiente 12,5%, equipada con aseo adaptado.	No posee plazas de aparcamiento reservadas. Propuesta: Se ha de mejorar el aseo (resalte en el acceso, no conectado con pasarelas, carece de barra fija, lavabo de pie y carece de dimensiones para poder realizar el giro de una silla de ruedas). Se recomienda reducir la pendiente de la rampa de acceso y darle continuidad a dicha rampa mediante pasarelas hasta la arena húmeda y que conecten con el aseo. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017


Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA


PERCHELES

Mazarrón - 2018





2 Aseo



2 Aseo



2 Acceso aseo



2 Aseo



3 Pasarela



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

11._BOLNUEVO

Mazarrón - 2018





2.1 Aseo



2.2 Aseo



1.1 Aparcamiento



2.1 Aseo




2.2 Aseo



1.2 Aparcamiento



3 Pasarela




2.3 Aseo



1.3 Aparcamiento



4 Rampa de acceso



2.3 Aseo




1.4 Aparcamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

12._EL CASTELLAR

Mazarrón - 2018





2.1 Aparcamiento



2.1 Aparcamiento



2.1 Aparcamiento



4 Pasarela



2.3 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



3 Aseo



3 Aseo



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

13._NARES

Mazarrón - 2018




1 Emplazamiento



4 Pasarela




3.1 Aseo



3.1 Aseo



3.2 Aseo



3.2 Aseo



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



2.3 Aparcamiento



2.4 Aparcamiento

Región de Murcia


FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

JUNTA DE LOS MARES

Mazarrón - 2018



6 Silla anfibia



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



2.3 Aparcamiento



3.2 Aseo



3.2 Aseo




5 Pasarela



4 Zona de sombra




3.1 Aseo




3.1 Aseo



3.3 Aseo



3.3 Aseo



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA


15._LA ISLA

Mazarrón - 2018





3 Aseo



3 Aseo



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



4 Zona de sombra



5 Rampa de acceso



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA


16._EL PUERTO

Mazarrón - 2018





2 Aparcamiento



2 Aparcamiento




4 Zona de sombra




3 Aseo



6 Zona de baño adaptada



3 Aseo



5 Rampa y pasarela



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

17._RIHUETE

Mazarrón - 2018






4 Rampa de acceso




3.1 Aseo




3.1 Aseo



3.2 Aseo




3.2 Aseo




2.2 Aparcamiento




2.3 Aparcamiento



2.1 Aparcamiento



2.4 Aparcamiento



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

18._EL ALAMILLO

Mazarrón - 2018





3 Aseo



3 Aseo



2 Aparcamiento



4 Pasarela



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

EL MOJÓN

Mazarrón - 2018



3 Rampa de acceso

4 Rampa de acceso



2 Aseo



2 Aseo



1 Emplazamiento

3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS

3.4. CARTAGENA (LITORAL SUR, MAR MEDITERRÁNEO Y MAR MENOR)

3.4.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

3.4.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

3.4.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
CARTAGENA (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[17]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
CARTAGENA (LITORAL SUR)															
19. ISLA PLANA Fecha visita 11/07/2018	Sí (1) Acceso a la playa. Falta señalización vertical de plaza reservada con el SIA[18]	Sí Pendiente: 6 %	Sí Anchura: 2,00 m	Sí Anchura: 2,00 m. Resalte con pendiente en la conexión con la pasarela	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico (1,50 x 2,00 m). Anchura libre de puerta: 80 cm. Permite el giro de la silla de ruedas. Sin lavabo (dispensador de gel hidroalcohol)	Sí (1) 3 x 3 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 30/06 al 02/09 (ambos inclusive). De 11:00h a 20:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**
20. SAN GINÉS Fecha visita 11/07/2018	Sí (2) Alejadas del punto accesible. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	No es necesaria	Sí Anchura: 1,50 m	Sí Anchura: 2,00 m. Resalte con pendiente en la conexión con la pasarela	Sí (1) No adaptado (dimensiones insuficientes para giro de silla de ruedas y resalte en el acceso: 14 cm)	Si (1) Dispone de asiento y mecanismo de accionamiento a una altura adecuada	Sí (1) Próximo al acceso a la playa. (1,90 x 1,90 m)	Sí (1) 3 x 3 m	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 16/06 al 16/09 (ambos inclusive). De 11:00 h a 19:00 h. Julio y agosto de 11:00 h a 20:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**
21. LA AZOHÍA (El Cuartel) Fecha visita 11/07/2018	Sí (1) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m. (*) Previsión: sustitución por tramo de anchura: 2,00 m	Sí Anchura: 2,00 m. (*) Previsión: instalación para ampliación del tramo. Longitud: 2,50 m	No	No	Sí (1) Acceso mediante pasarela desde el paseo marítimo. No conectada a la pasarela de acceso a la playa (1,90 x 1,90 m)	No (*) Previsión: instalación a finales de julio o principios de agosto	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 30/06 al 02/09 (ambos inclusive). De 11:00 h a 20:00 h	No	**EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO Y SILLA ANFIBIA**

[17] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.
[18] SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Región de Murcia
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Avda. Juana Jugán, 2
30.006 - Murcia.
Edificio CCT

T. 968 27 77 19
F. 968 35 77 31
murciaturistica.es
turismoweb.carm.es

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo
30.005 - Murcia

T. 968 292 826
F. 968 292 816
famdif@famdif.org
www.famdif.org

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
CARTAGENA (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[19]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
CARTAGENA (LITORAL SUR)															
22. CALA CORTINA Fecha visita 18/06/2018	Si (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí. Rampa que enlaza con la pasarela fija de madera con excesiva pendiente: 17,5%. Presenta una discontinuidad en el inicio del tramo.	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m. Resalte en el inicio del tramo y en el encuentro con la arena	No	No	No	Si (2) Cabinas de aseo químico sin dimensiones para giro de silla de ruedas ni lavabo.	No	No	No	No	No disponible	--	No	**EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE**
CARTAGENA (MAR MEDITERRÁNEO)															
25. CALBLANQUE Sin cambios Datos referidos 2017	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No disponible	--	No	**NO ACCESIBLE**
26. LEVANTE (Cabo de Palos) Fecha visita 13/07/2018	Sí (3) 2 Restaurante Katy 1 Subida al Faro Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y de plaza reservada	Sí. Pendiente: 8 %. Discontinuidad en la conexión con el inicio del tramo de la pasarela de madera. (*) Previsión: reparación	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 2,00 m	No	No. El aseo modular accesible puede utilizarse como vestuario	No	Sí (2) 1 Aseo modular. Barras de apoyo separadas (77cm - ejes). Permite el giro de la silla de ruedas. Sirve de almacén para la silla anfibia. Sin lavabo. 1 Cabina de aseo químico sin lavabo (dispensador de gel hidroalcohol) ni dimensiones para giro de silla de ruedas	No (*) Previsión: instalación a finales de julio o principios de agosto	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 16/06 al 16/09 (ambos inclusive). De 11:00 h a 19:00 h. Julio y agosto de 11:00 h a 20:00 h	No	**EQUIPADA CON ASEO ADAPTADOY SILLA ANFIBIA**

[19] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

Región de Murcia
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Avda. Juana Jugán, 2
30.006 - Murcia.
Edificio CCT

T. 968 27 77 19
F. 968 35 77 31
murciaturistica.es
turismoweb.carm.es

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo
30.005 - Murcia

T. 968 292 826
F. 968 292 816
famdif@famdif.org
www.famdif.org

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS CARTAGENA (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[20]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
CARTAGENA (MAR MEDITERRÁNEO)															
27. ENTREMARES (Barco Perdido) Fecha visita 13/07/2018	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y de plaza reservada	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 2,00 m Discontinuidad en el acceso en la conexión del el inicio del tramo de la pasarela con el asfalto: (*) Previsión: reparación	No (*) Previsión: instalación a finales de julio o principios de agosto	Sí (1) Módulo que dispone de camilla y sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible. Pendiente de la rampa de acceso: 10 %	Sí (1) En módulo de aseo y dispone de silla adaptada para ducha	Sí (1) Aseo modular. Pendiente de rampa de acceso al módulo de aseo y vestuario: 9%. Barras de apoyo separadas (78 cm - ejes)	No (*) Previsión: instalación a finales de julio o principios de agosto	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (1 par)	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Alejado del Puesto de Vigilancia	Del 16/06 al 16/09 (ambos inclusive). De 11:00 h a 19:00 h. Julio y agosto de 11:00 h a 20:00 h	No	**EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO Y SILLA ANFIBIA**
28. LAS SIRENAS Sin cambios Datos referidos 2017	No	Sí. Pendiente: 8 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	**PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS**
29. GALÚA (Costa Manga) Fecha visita 13/07/2018	Sí (2) junto cabina de aseo en acceso a Costa Manga Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí, pendiente: 7 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 2,00 m	No	No	No	Si (2) 1 Cabina de aseo químico (junto a plazas estacionamiento reservado) sin lavabo y ni dimensiones para giro de silla de ruedas. 1 Cabina de aseo químico (1,50 x 2,00 m). Anchura libre de puerta: 80 cm. Permite el giro de la silla de ruedas. Sin lavabo (dispensador gel hidroalcohol)	No (*) Previsión: instalación a finales de julio o principios de agosto	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No (*) Previsión: dotación de 1 unidad a finales de julio o principios de agosto	No	--	Del 16/06 al 16/09 (ambos inclusive). De 11:00 h a 19:00 h. Julio y agosto de 11:00 h a 20:00 h	No	**EQUIPADA CON ASEOS ADAPTADOS**

[20] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
CARTAGENA (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[21]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
CARTAGENA (MAR MENOR)															
34. CALA DEL PINO Fecha visita 13/07/2018	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí pendiente: 11 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,50 m	No	No	No	Sí (1) Aseo con barra abatible pero sin dimensiones para giro de silla de ruedas	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	**EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO**
CAVANNA Fecha visita 13/07/2018	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	No es necesaria	Sí. Anchura: 1,50 m. Resalte con pendiente en la conexión con la arena húmeda	No es necesario	No. El aseo modular accesible puede utilizarse como vestuario	No	Sí (2) 1 Aseo modular químico. Barras de apoyo muy separadas (90 cm - ejes). Permite el giro de la silla de ruedas. Sirve de almacén para la silla anfibia. 1 Cabina de aseo químico sin lavabo (dispensador de gel hidroalcohol)ni dimensiones para giro de silla de ruedas	Sí (1)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 16/06 al 16/09 (ambos inclusive). De 11:00 h a 19:00 h. Julio y agosto de 11:00 h a 20:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**
PUERTO BELLO Fecha visita 13/07/2018	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y de plaza reservada	No es necesaria	Sí. Anchura: 1,50 m	Sí. Anchura: 1,50 m	Sí (1) Módulo que sirve de almacén para la silla anfibia	No	Sí (1) Cabina de aseo químico (1,50 x 2,00 m). Anchura libre de puerta: 80 cm. Permite el giro de la silla de ruedas. Sin lavabo (dispensador de gel hidroalcohol)	Sí (1)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Alejado del Puesto de Vigilancia	Del 30/06 al 02/09 (ambos inclusive). De 11:00 h a 20:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**

[21] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
CARTAGENA (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[22]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
CARTAGENA (MAR MENOR)															
LA GOLA Fecha visita 13/07/2018	SÍ (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y de plaza reservada	No es necesaria	Sí. Anchura: 1,50 m	No es necesario	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico (1,50 x 2,00 m). Anchura libre de puerta: 80 cm. Permite el giro de la silla de ruedas. Sin lavabo (dispensador de gel hidroalcohol)	Si (1). Falta señalización con el SIA: "Uso exclusivo personas con discapacidad"	Sí, pero no especifica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Alejado del Puesto de Vigilancia	Del 30/06 al 02/09 (ambos inclusive). De 11:00 h a 20:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**
PARAÍSO Fecha visita 13/07/2018	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 2,00 m	No	Sí (1) Pero sin dimensiones para giro de silla de ruedas. Falta señalización con el SIA[23] y rótulo de "Vestuario de uso exclusivo para personas con discapacidad"	No	Sí (1) Cabina de aseo químico. Sin lavabo (dispensador gel hidroalcohol). La ubicación de depósito que impide la transferencia lateral al inodoro	Sí (1) Falta señalización con el SIA: "Uso exclusivo personas con discapacidad"	Sí, pero no especifica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	**EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO Y ZONA DE SOMBRA**
35. PLAYA HONDA Fecha visita 12/07/2018	Sí (4) 2 en acceso a la playa en punto accesible. 2en acceso donde se ubican aseos modulares. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí. Rampa en paseo con pendiente: 6 %. Rampa de acceso a la playa con pendiente: 5 % - 8 %	Sí. Anchura: 2,00 m	Sí. Anchura: 1,50 m (*) Previsión: sustitución por tramo de anchura: 2,00 m	Sí (1) Módulo que sirve de almacén para la silla anfibia y las ayudas técnicas	No	Sí (2). 1 Aseo modular. 1 Aseo modular en paseo. Pendientes de rampas de acceso: 12 -14 %. Reducido espacio ibre de transferencia lateral a ambos lados del inodoro. Falta señalización con el SIA y rótulo de aseo masculino	Sí (1)	Sí, pero no especifica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (1 par)	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 30/06 al 02/09 (ambos inclusive). De 11:00 h a 20:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**

[22] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.
[23]SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Región de Murcia
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Avda. Juana Jugán, 2
30.006 - Murcia.
Edificio CCT

T. 968 27 77 19
F. 968 35 77 31
murciaturistica.es
turismoweb.carm.es

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo
30.005 - Murcia

T. 968 292 826
F. 968 292 816
famdif@famdif.org
www.famdif.org

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
CARTAGENA (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[24]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
CARTAGENA (MAR MENOR)															
36. LOMAS DEL CASTILLICO Sin cambios Datos referidos 2017	No	Sí. Pendiente: 14,5%	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 2,00 m	No	No	No	Sí (1) Con carencias sin dimensiones para transferencia lateral ni para giro de silla de ruedas. Lo que debería ser una barra abatible se encuentra fijada al suelo. La rampa de acceso al aseo tiene una pendiente: 20 %	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	--	No	**NO ACCESIBLE**
37. MAR DE CRISTAL Fecha visita 12/07/2018	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	No es necesaria	Sí. Anchura: 2,00 m	Sí, pero no alcanza la arena húmeda. Anchura: 2,00 m	Sí (1) Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	Sí. En aseo modular	Sí (2) 1 Aseo modular junto a vestuario adaptado 1 Aseo modular en paseo con carencias en el acceso (rampa con pendiente: 15%. Falta rótulo de aseo masculino. Insuficiente espacio libre de transferencia lateral a ambos lados del inodoro. Falta señalización con el SIA[25]	No (*) Previsión: instalación a finales de julio o principios de agosto	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (1 par)	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario de la silla de ruedas a la silla anfibia Muy alejado del Puesto de Vigilancia	Del 16/06 al 16/09 (ambos inclusive). De 11:00 h a 19:00 h. Julio y agosto de 11:00 h a 20:00 h	No	**EQUIPADA CON ASEOS ADAPTADOS Y SILLA ANFIBIA**

[24] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.
[25] SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
CARTAGENA (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[26]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
CARTAGENA (MAR MENOR)															
38. ISLAS MENORES (Levante) Fecha visita 12/07/2018	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Vado peatonal no rebajado con la calzada y con bolardos (desde las plazas de estacionamiento hasta el paseo marítimo)	Sí. Pendiente: 13%	Sí. Anchura: 2,00 m	Sí. Anchura: 2,00 m	Sí (1) Módulo que dispone de camilla y sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Sí (1) Aseo modular químico. Lavabo con accionamiento mediante pie. Alternativa: dispensador de gel hidroalcohol	No (*) Previsión: instalación a finales de julio o principios de agosto	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (1 par)	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario de la silla de ruedas a la silla anfibia	Del 30/06 al 02/09 (ambos inclusive). De 11:00 h a 20:00 h	No	**EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO Y SILLA ANFIBIA**
39. LOS NIETOS (El Arenal) Fecha visita 12/07/2018	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	No es necesaria	Sí. Anchura: 2,00 m (*) Previsión: ampliar tramo de 6,00 m	Sí, pero no alcanza la arena húmeda Anchura: 2,00 m (*) Previsión: ampliar tramo de 2,50 m	Sí (1) Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Sí (1) Aseo modular químico. Lavabo con accionamiento mediante pie Alternativa: (dispensador gel hidroalcohol)	No (*) Previsión: instalación a finales de julio o principios de agosto	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (1 par)	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 30/06 al 02/09 (ambos inclusive). De 11:00 h a 20:00 h	No	**EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO Y SILLA ANFIBIA**
40. LOS URRUTIAS Fecha visita 12/07/2018	Sí (1) Alejada del acceso a la playa Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda Anchura: 2,00 m	No	Sí (1) Módulo que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Sí (1) Aseo modular. La ubicación del lavabo dificulta la transferencia lateral al inodoro (75 cm)	No (*) Previsión: instalación a finales de julio o principios de agosto	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (1 par)	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 30/06 al 02/09 (ambos inclusive). De 11:00 h a 20:00 h	No	**EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO Y SILLA ANFIBIA**

[26] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
CARTAGENA (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[27]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
CARTAGENA (MAR MENOR)															
PUNTA BRAVA Fecha visita 12/07/2018	Sí (1) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar de plaza reservada	Sí. Rampa de acceso a la playa desde el paseo marítimo: Pendiente: 9 %. Anchura: 1,65 m	Sí. Anchura: 2,00 m	No es necesario	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico. (1,50 x 2,00 m). Anchura libre de puerta: 80 cm. Permite el giro de silla de ruedas Sin lavabo (dispensador gel hidroalcohol)	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	No	Préstamo de silla anfibia por personal de vigilancia y salvamento con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 30/06 al 02/09 (ambos inclusive). De 11:00 h a 20:00 h	No	**EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO Y SILLA ANFIBIA**

INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA DE TURISMO Y TELÉFONO: (LA MANGA DEL MAR MENOR Y CABO DE PALOS): LAMANGA@MARMENOR.ES. TELÉFONO - 968 14 61 36.

[27] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
CARTAGENA (LITORAL SUR)				
19	**Isla Plana**	Punto accesible	Playa accesible con aseo adaptado, zona de sombra y silla anfibia lo que resulta muy adecuado por existir una Residencia Vacacional de Personas con Discapacidad en las inmediaciones.	Falta la señalización vertical con el disco de prohibido aparcar en las plazas reservadas. Propuesta: cuidar las conexiones de los tramos de pasarela enrollable con la arena húmeda para evitar un resalte con pendiente. Mejoras respecto 2017: se ha dotado de una cabina de aseo químico adaptado (sin lavabo pero con dispensador de hidroalcohol), se han instalado pasarelas de madera con una anchura de 2 m, se ha ampliado la anchura del tramo enrollable hasta 2 m y se ha conectado el chiringuito, la zona de sombra y la cabina de aseo.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
CARTAGENA (LITORAL SUR)				
20	**San Ginés**	Punto accesible	Playa accesible con aseo adaptado, zona de sombra y silla anfibia.	Las plazas reservadas están muy alejadas del punto accesible y carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. El aseo posee las barras están muy separadas. Existe un vestuario junto al aseo, pero no es adaptado (sin dimensiones para giro de silla de ruedas y resalte en el acceso de 14 cm). Propuesta: cuidar las conexiones de los tramos de pasarela enrollable con la arena húmeda para evitar un resalte con pendiente y adecuar el acceso al vestuario para que pueda ser utilizado por personas con movilidad reducida. Mejoras respecto 2017: se ha ampliado la anchura del tramo de pasarela enrollable hasta 2 m y se ha instalado un módulo para almacenaje de la silla anfibia.
21	**La Azohía (El Cuartel)**	Equipada con aseo adaptado y silla anfibia	Playa accesible equipada con aseo adaptado con carencias, silla anfibia y pasarelas.	La plaza reservada carece de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Previsión: sustitución de la pasarela fija por tramos de anchura 2 m, ampliación de la pasarela enrollable hasta la arena húmeda (2,5 m) y la instalación de una zona de sombra a finales del mes de julio o principios de agosto. (El Ayuntamiento de Cartagena está pendiente de la recepción de zonas de sombra y sillas anfibias). Cuando se cumplan las previsiones para esta temporada, esta playa reunirá las condiciones de Punto Accesible. Propuesta: se propone conectar el acceso al aseo modular a la pasarela fija de acceso a la playa. Mejoras respecto 2017: se ha ampliado la anchura del tramo de pasarela enrollable hasta 2 m, se ha previsto una meseta intermedia en la pasarela para la nueva ubicación del lavapiés.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
CARTAGENA (LITORAL SUR)				
22	**Cala Cortina**	Equipada pero no practicable	Presenta dificultades (rampa de acceso inadecuada) pero está equipada con aseos adaptados con carencias.	Las plazas reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Existen dificultades (rampa del 17,5%) en el recorrido desde las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida a la playa. Habría que dotar de zonas de transferencia a las plazas de aparcamiento reservadas y suavizar la pendiente de la rampa de acceso a la playa. Propuesta: Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda y cuidar las conexiones entre los tramos del itinerario peatonal. Los aseos presentan carencias (no tiene lavabo ni dimensiones para giro de la silla de ruedas). Si se estima conveniente, se podría dotar de silla anfibia y zona de estancia/sombra. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017
CARTAGENA (MAR MEDITERRÁNEO)				
25	**Calblanque**	Playa no accesible	Playa natural no accesible	No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MEDITERRÁNEO)				
26	**Levante (Cabo de Palos)**	Equipada con aseos adaptados y silla anfibia	Playa accesible y equipada con aseo adaptado con carencias y silla anfibia.	Las plazas reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y de señalización vertical de plaza reservada. Previsión: reparación de la discontinuidad existente en la conexión de la rampa de acceso con el tramo de pasarela de madera y la instalación de una zona de sombra a finales del mes de julio o principios de agosto. (El Ayuntamiento de Cartagena está pendiente de la recepción de zonas de sombra y sillas anfibias). Cuando se cumplan las previsiones para esta temporada, esta playa reunirá las condiciones de Punto Accesible. Propuesta: se ha de prolongar el tramo de pasarelas hasta la arena húmeda con pasarelas enrollables. El aseo adaptado no dispone de lavabo y la separación entre barras es excesiva. Mejoras respecto 2017: se ha dotado de una cabina de aseo químico sin lavabo (dispensador de gel hidroalcohol) ni dimensiones para silla de ruedas.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MEDITERRÁNEO)				
27	**Entremares (Barco Perdido)**	Equipada con aseo adaptado y silla anfibia	Playa accesible y equipada con aseo adaptado, vestuario, silla anfibia y muletas anfibias.	Las plazas reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Previsión: reparación de la discontinuidad existente en la conexión de la pasarela de acceso con el itinerario peatonal, el tramo de pasarela enrollable y la instalación de una zona de sombra a finales del mes de julio o principios de agosto. (El Ayuntamiento de Cartagena está pendiente de la recepción de zonas de sombra y sillas anfibias). Cuando se cumplan las previsiones para esta temporada, esta playa reunirá las condiciones de Punto Accesible. Propuesta: La cercanía del Hotel Entremares puede propiciar que se termine de adaptar esta playa. La excesiva separación del acceso respecto del puesto de socorro impide que una persona con discapacidad de forma autónoma pueda hacer uso del equipamiento. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017
28	**Las Sirenas**	Practicable sin equipamientos	Playa de difícil acceso desde la Gran Vía de La Manga. El acceso más factible es a través de urbanizaciones privadas.	No posee plazas de aparcamiento en las inmediaciones. Propuesta: Falta prolongar el tramo de pasarelas hasta la arena húmeda con pasarelas enrollables. Si se soluciona el acceso (eliminando escalones y resaltes), se puede dotar de equipamiento. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MEDITERRÁNEO)				
29	**Galúa (Costa Manga)**	Equipada con aseos adaptados	Playa accesible y equipada con aseos adaptados con carencias. Nueva ubicación propuesta para la dotación de equipamiento accesible.	Las plazas reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. La cabina de aseo químico existente carece de lavabo y de dimensiones para el giro de la silla de ruedas. Previsión: instalación de una zona de sombra y dotación de silla anfibia a finales del mes de julio o principios de agosto. (El Ayuntamiento de Cartagena está pendiente de la recepción de zonas de sombra y sillas anfibias). Cuando se cumplan las previsiones para esta temporada, esta playa reunirá las condiciones de Punto Accesible. Dada la proximidad del Hotel Galúa es muy conveniente esta previsión para fomentar el turismo inclusivo en la zona. Para 2019 se prevé que el módulo de almacén para el equipamiento accesible se convierta en un único módulo de almacén, vestuario y aseo adaptado. Propuesta: prolongar el tramo de pasarelas hasta la arena húmeda con pasarelas enrollables. Mejoras respecto 2017: se ha dotado de una cabina de aseo químico adaptado (sin lavabo pero con dispensador de hidroalcohol) y se han instalado pasarelas de madera con una anchura de 2 m.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MENOR)				
34	**Cala del Pino**	Equipada con aseo adaptado	Playa equipada con aseo señalizado como accesible pero con muchas carencias.	Las plazas de aparcamiento reservadas para PMR que no cumplen condiciones técnicas, presentan dificultades en su conexión con la playa por las carencias de ordenación del escaso espacio urbano colindante y su intenso uso. Dichas plazas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Propuestas: el aseo señalizado como accesible presenta dificultades en su acceso y uso ya que no cumple dimensiones mínimas y sólo tiene una barra abatible en el inodoro. Falta nivelar y prolongar el itinerario peatonal de pasarelas que conecta el tejido urbano con la orilla de la playa. Si se considera conveniente, se podría de dotar de una zona de estancia/sombra y silla anfibia.Se propone instalar el tramo de pasarela enrollable instalado el año 2017.
	Cavanna	Punto Accesible	Playa accesible y equipada en un mismo punto con pasarelas, zona de sombra y silla anfibia, vestuario y aseos adaptados (uno de ellos presenta carencias.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Se encuentra próximo el hotel apartamento adaptado "Villas La Manga". Se destaca la cercanía entre los servicios y/o elementos. No obstante, sería conveniente ampliar la zona de sombra y rebajar la altura. El aseo modular sirve de almacén para la silla anfibia y vestuario aunque presenta las barras de apoyo muy separadas. Propuesta: sustituir la cabina de aseo químico existente por otro adaptado y retomar el servicio de asistencia al baño como en años anteriores.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MENOR)				
	Puerto Bello	Punto Accesible	Playa accesible y equipada en un mismo punto con pasarelas, zona de sombra, vestuario, aseo adaptado, zona de sombra y silla anfibia. Nueva ubicación propuesta para la dotación de equipamiento accesible.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y de plaza reservada. Recientemente se ha conectado el itinerario peatonal con las plazas de aparcamiento mediante rampa. El aseo modular sirve de almacén para la silla anfibia y vestuario aunque presenta las barras de apoyo muy separadas. Previsión: para 2019 se prevé que el módulo de almacén para el equipamiento accesible se convierta en único módulo de almacén, vestuario y aseo adaptado. Propuesta: la zona que cuenta con el equipamiento accesible está alejada del puesto de vigilancia, por lo que no es posible hacer uso de la prestación de la silla anfibia por el personal de vigilancia, siendo obligatorio única y exclusivamente con necesidad de acompañante para ayudar al baño.
	La Gola	Punto Accesible	Playa accesible equipada con aseo adaptado, zona de sombra y silla anfibia.	Se observa la gran distancia entre el puesto de socorro y las plazas reservadas. Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y de señalización vertical de plaza reservada. Propuesta: la zona que cuenta con el equipamiento accesible está alejada del puesto de vigilancia, por lo que no es posible hacer uso de la prestación de la silla anfibia por el personal de vigilancia, siendo obligatorio única y exclusivamente con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Falta señalización de la zona de sombra: "Uso exclusivo personas con discapacidad". Mejoras respecto 2017: dotación de una cabina de aseo adaptado, silla anfibia y zona de sombra.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MENOR)				
	Paraíso	Equipada con aseo adaptado y zona de sombra	Playa accesible y equipada con aseo adaptado y vestuario con carencias y zona de sombra.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Propuesta: prolongar el tramo de pasarelas hasta la arena húmeda con pasarelas enrollables. Existe un vestuario, pero no es adaptado (sin dimensiones para giro de silla de ruedas). El aseo adaptado carece de lavabo (dispensador de gel hidroalcohol) y de dimensiones para giro de la silla. Falta señalización de la zona de sombra: "Uso exclusivo personas con discapacidad". Mejoras respecto 2017: instalación de zona de sombra y tramos de pasarela de anchura 2 m.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MENOR)				
35	**Playa Honda**	Punto accesible	Playa accesible y equipada con aseos adaptados con carencias, vestuario, zona de sombra, silla anfibia y muletas anfibias.	Existen plazas de aparcamiento reservadas que carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. El acceso a los aseos modulares del paseo es mediante rampas de excesiva pendiente (12% y 14%) y el espacio de transferencia lateral al inodoro sigue siendo insuficiente (< 80 cm). Previsión: sustitución del tramo enrollable existente por otro de anchura 2 m. Propuesta: sería apropiado reubicar una plaza de aparcamiento reservada al otro lado del paso de peatones y seguir acometiendo actuaciones de mantenimiento y mejora de las condiciones de la accesibilidad en los módulos de aseo en aquellos que presenten carencias (acceso, mecanismos, barras de apoyo…). También se propone señalizar con el SIA y el rótulo de aseo masculino. Mejoras respecto 2017: se han realizado actuaciones para la adecuación de los aseos modulares existentes instalados años anteriores consistentes en: eliminación del pedestal del lavabo, aproximación y dotación de barras de apoyo (abatibles y fijas), espejo, mecanismo de freno de cierre de la puerta, pestillo de seguridad y papelera autorreversible (vaivén).
36	**Lomas del Castillico**	Playa no accesible	Playa equipada con aseo adaptado con carencias y con pasarelas. Tiene mal acceso rodado.	No existen plazas reservadas para personas con discapacidad. Se ha de prolongar el tramo de pasarelas hasta la arena húmeda con pasarelas enrollables. Existe un aseo señalizado como accesible, de obra junto al restaurante, que no cumple con las dimensiones reglamentarias, la barra abatible es fija e impide realizar la transferencia. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MENOR)				
37	**Mar de Cristal**	Equipada con aseos adaptados y silla anfibia	Playa accesible y equipada con aseo adaptado, vestuario, zona de sombra, silla anfibia y muletas anfibias. Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario de la silla de ruedas a la silla anfibia.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Habría que resolver la distancia al puesto de protección vigilancia, reubicando el punto accesible. El aseo junto a las pistas de tenis ubicado en el paseo presenta carencias en el acceso (resalte salvado con una rampa móvil con pendiente del 15%) Previsión: cambio de ubicación del aseo modular del paseo a la playa enterrado en la arena para que el acceso sea a nivel desde la pasarela. Instalación de una zona de sombra a finales del mes de julio o principios de agosto. (El Ayuntamiento de Cartagena está pendiente de la recepción de zonas de sombra y sillas anfibias). Cuando se cumplan las previsiones para esta temporada, esta playa recuperará las condiciones de Punto Accesible como en años anteriores. Propuesta: seguir acometiendo actuaciones de mantenimiento y mejora de las condiciones de la accesibilidad en los módulos de aseo en aquellos que presenten carencias (acceso, mecanismos, barras de apoyo…). También se propone señalizar con el SIA y el rótulo de aseo masculino. Se propone retomar el servicio de asistencia al baño como en años anteriores e instalar una zona de sombra (doble) como en años anteriores. Mejoras respecto 2017: se han realizado actuaciones para la adecuación de los aseos modulares existentes instalados años anteriores consistentes en: eliminación del pedestal del lavabo, aproximación y dotación de barras de apoyo (abatibles y fijas), espejo, mecanismo de freno de cierre de la puerta, pestillo de seguridad y papelera autorreversible (vaivén).

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MENOR)				
38	**Islas Menores (Levante)**	Equipada con aseo adaptado y silla anfibia	Playa accesible y equipada con aseo adaptado con carencias, vestuario, silla anfibia y muletas anfibias. Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario de la silla de ruedas a la silla anfibia.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. El vado de acceso al paseo desde las plazas posee un resalte que dificulta su acceso. La rampa de bajada a la playa tiene una pendiente excesiva (13%). Se destaca por los equipamientos aunque se encuentran muy separados del puesto de socorro. Previsiones: Instalación de una zona de sombra a finales del mes de julio o principios de agosto. (El Ayuntamiento de Cartagena está pendiente de la recepción de zonas de sombra y sillas anfibias). Cuando se cumplan las previsiones para esta temporada, esta playa recuperará las condiciones de Punto Accesible como en años anteriores. Propuesta: seguir acometiendo actuaciones de mantenimiento y mejora de las condiciones de la accesibilidad en los módulos de aseo en aquellos que presenten carencias (acceso, mecanismos, barras de apoyo, lavabo de pie con pedestal…). Recuperar la dotación de (1 par) de muletas anfibias como en años anteriores. Mejoras respecto 2017: se han realizado actuaciones para la adecuación de los aseos modulares existentes instalados años anteriores consistentes en: ubicación del depósito y tubo junto al inodoro para permitir la transferencia, aproximación y dotación de barras de apoyo (abatibles y fijas), espejo, mecanismo de freno de cierre de la puerta, pestillo de seguridad y papelera autorreversible (vaivén) y dispensador de gel hidroalcohol.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MENOR)				
39	**Los Nietos (El Arenal)**	Equipada con aseo adaptado y silla anfibia	Playa accesible y equipada con aseo y vestuario adaptado con carencias, silla anfibia y muletas anfibias. Elementos muy cercanos.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Se destaca por los equipamientos y la cercanía entre los servicios y/o elementos. Previsión: ampliación de tramo de pasarela fija (6 m) y tramo de pasarela enrollable (2,5 m) e instalación de una zona de sombra a finales del mes de julio o principios de agosto. (El Ayuntamiento de Cartagena está pendiente de la recepción de zonas de sombra y sillas anfibias). Cuando se cumplan las previsiones para esta temporada, esta playa reunirá las condiciones de Punto Accesible. Propuesta: seguir acometiendo actuaciones de mantenimiento y mejora de las condiciones de la accesibilidad en los módulos de aseo en aquellos que presenten carencias (acceso, mecanismos, barras de apoyo, lavabo de pie con pedestal…). Mejoras respecto 2017: se han realizado actuaciones para la adecuación de los aseos modulares existentes instalados años anteriores consistentes en: ubicación del depósito y tubo junto al inodoro para permitir la transferencia, aproximación y dotación de barras de apoyo (abatibles y fijas), espejo, mecanismo de freno de cierre de la puerta, pestillo de seguridad y papelera autorreversible (vaivén) y dispensador de gel hidroalcohol.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MENOR)				
40	**Los Urrutias**	Equipada con aseo adaptado y silla anfibia	Playa accesible y equipada con aseo y vestuario adaptado con carencias, silla y muletas anfibias.	Sería idóneo trasladar la ubicación de la plaza de aparcamiento reservada junto al acceso a la propia playa (donde están los contenedores de basura actualmente) porque la conexión peatonal no es buena. La plaza de aparcamiento reservada carece de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y los jueves por mercado semanal de 6:00 h – 17:00 h esta plaza queda anulada. Previsión: instalación de una zona de sombra a finales del mes de julio o principios de agosto. (El Ayuntamiento de Cartagena está pendiente de la recepción de zonas de sombra y sillas anfibias). Cuando se cumplan las previsiones para esta temporada, esta playa reunirá las condiciones de Punto Accesible. Propuesta: seguir acometiendo actuaciones de mantenimiento y mejora de las condiciones de la accesibilidad en los módulos de aseo en aquellos que presenten carencias (acceso, mecanismos, barras de apoyo, ubicación del lavabo que dificulta la transferencia lateral al inodoro…). Se propone la instalación de pasarela enrollable hasta la arena húmeda. Mejoras respecto 2017: se han realizado actuaciones para la adecuación de los aseos modulares existentes instalados años anteriores consistentes en: aproximación y dotación de barras de apoyo (abatibles no fija en posición vertical), espejo, mecanismo de freno de cierre de la puerta, pestillo de seguridad y papelera autorreversible (vaivén).

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
CARTAGENA (MAR MENOR)				
	Punta Brava	Equipada con aseo adaptado y silla anfibia	Playa accesible y equipada con aseo adaptado, silla y anfibia. Nueva ubicación propuesta para la dotación de equipamiento accesible.	La plaza de aparcamiento reservada carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y plaza reservada. Se destaca por los equipamientos y la cercanía entre los servicios y/o elementos. Cuenta con rampa de acceso a la playa desde el paseo marítimo que conecta con la pasarela fija de madera. Previsión: para 2019 se prevé que el módulo de almacén para el equipamiento accesible se convierta en un único módulo de almacén, vestuario y aseo adaptado. Propuesta: mejorar el itinerario peatonal desde la plaza de estacionamiento reservado hasta el paseo marítimo (rebaje de vado peatonal) y si se estima conveniente, se podría dotar de zona de estancia/sombra para reunir las condiciones de Punto Accesible. Se trata de una ubicación favorable.

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

19._ISLA PLANA

Cartagena - Litoral Sur - 2018



7 Silla anfibia



3 Aseo





5 Rampa de acceso



6 Vista general




2 Aparcamiento



4 Zona de sombra



3 Aseo




1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

20._SAN GINÉS

Cartagena - Litoral Sur - 2018



5 Silla anfibia



3 Aseo y vestuario




4 Zona de sombra



3 Aseo



2 Aparcamiento



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

21._LA AZOHÍA (EL CUARTEL)

Cartagena - Litoral Sur - 2018





4 Pasarela



3 Aseo

5 Silla anfibia



2 Aparcamiento



3 Aseo



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

22._CALA CORTINA

Cartagena - Litoral Sur - 2018




2 Aparcamiento



3 Aseo



3 Aseo




1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

26._LEVANTE (CABO DE PALOS)

Cartagena - Mar Mediterráneo - 2018






2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



3 Aseo




4 Rampa de acceso



5 Pasarela



3 Aseo



6 Silla anfibia




1 Emplazamiento


Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

27._ENTREMARES (B. PERDIDO)

Cartagena - Mar Mediterráneo - 2018






4 Pasarela



2 Aparcamiento



3 Aseo



3 Aseo y vestuario



5 Silla anfibia



1 Emplazamiento


Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

29._GALÚA (COSTA MANGA)

Cartagena - Mar Mediterráneo - 2018





4 Rampa de acceso



2 Aparcamiento



5 Pasarela



3 Aseo



3 Aseo




1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

34._CALA DEL PINO

Cartagena - Mar Menor - 2018





2 Aparcamiento



4 Rampa de acceso




3 Aseo



6 Pasarela



5 Acceso



3 Aseo



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

CAVANNA

Cartagena - Mar Menor - 2018





4 Zona de sombra




2 Aparcamiento



3 Aseo y vestuario



5 Vista general



3 Aseo y vestuario



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

PUERTO BELLO

Cartagena - 2018





5 Vista general



2 Aparcamiento



6 Silla anfibia



3 Aseo



3 Aseo



4 Zona de sombra




3 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

LA GOLA

Cartagena - Mar Menor - 2018





3 Aseo



3 Aseo



5 Acceso




6 Pasarela



4 Zona de sombra



2 Aparcamiento



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

PLAYA PARAÍSO

Cartagena - Mar Menor - 2018





6 Pasarela, aseo y vestuario



2 Aparcamiento



3 Aseo



5 Acceso



4 Zona de sombra

3 Aseo




1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

35._PLAYA HONDA

Cartagena - Mar Menor - 2018




2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



2.3 Aparcamiento



3.1 Aseo



5 Vista general




4 Zona de sombra



3.1 Aseo y vestuario



3.2 Aseo



3.2 Aseo




1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

37._MAR DE CRISTAL

Cartagena - Mar Menor - 2018





4 Pasarela



2 Aparcamiento




3.1 Aseo y vestuario



3.1 Aseo





5 Equipamiento accesible



3.2 Aseo



3.2 Aseo




1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

38._ISLAS MENORES (LEVANTE)

Cartagena - Mar Menor - 2018





4 Rampa de acceso y pasarela



2 Aparcamiento



3 Aseo



3 Aseo



3 Aseo y vestuario

5 Silla anfibia

6 Grúa hidráulica



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

39._LOS NIETOS (EL ARENAL)

Cartagena - Mar Menor - 2018





2 Aparcamiento



3 Aseo y vestuario



3 Aseo



5 Silla anfibia



4 Pasarela



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

40._LOS URRUTIAS

Cartagena - Mar Menor - 2018





2 Aparcamiento



3 Aseo y vestuario



4 Pasarela



3 Aseo



5 Silla anfibia



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

PUNTA BRAVA

Cartagena - 2018






2 Aparcamiento




3 Aseo



3 Aseo



5 Silla anfibia



4 Rampa de acceso



1 Emplazamiento

3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS

3.5. LA UNIÓN

3.5.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

3.5.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

3.5.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN

Región de Murcia
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Avda. Juana Jugán, 2
30.006 - Murcia.
Edificio CCT

T. 968 27 77 19
F. 968 35 77 31
murciaturistica.es
turismoweb.carm.es

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo
30.005 - Murcia

T. 968 292 826
F. 968 292 816
famdif@famdif.org
www.famdif.org

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
LA UNIÓN (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[28]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
24. EL LASTRE Fecha visita 18/06/2018	Sí (2). Dispone de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar el SIA[19]	Sí. Pendiente variable por tramos: T1 - 6,6 % T2 - 8 % T3 - 9,2 %	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 1,20 m. Presenta discontinuidades en la unión entre los tramos y la conexión con la rampa. Los tramos son de madera del tipo enrollables	No	No	No	No. (*) Dispone de cabina de aseo químico junto a rampa de acceso a la playa que no reúne las condiciones de aseo adaptado: no está señalizado con el SIA[29]. Sin dimensiones para giro de silla de ruedas. Anchura: 1,36 m y fondo: 1,40 m. Falta barra abatible en el lado de la transferencia	No	No	Sí (1)	Sí (2 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 02/06 al 15/09. De 11:30h a 19:30h	No	**EQUIPADA CON SILLA ANFIBIA**
RESPONSABLE DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. TELÉFONO - 968 54 16 02															

[28] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.
[29]SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
LA UNIÓN				
24	**El Lastre**	Equipada con silla anfibia	Playa con plazas reservadas, silla y muletas anfibias.	Propuesta: No dispone de cabina de aseo químico que reúna las condiciones de aseo adaptado. Convendría colocar un aseo adaptado y zona de sombra. Existe una gran distancia entre el acceso a la playa mediante rampa y el puesto de protección civil. Respecto al año 2017, se ha dotado de itinerario peatonal (pasarelas enrollables) que conecte la rampa de acceso a la playa aunque no alcanzan la zona de arena y presenta discontinuidades en la unión entre los tramos y la conexión con la rampa.

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

24._EL LASTRE

La Unión - 2018



6 Silla anfibia




3 Aseo



3 Aseo



2 Aparcamiento



4 Rampa de acceso



5 Vista general





1 Emplazamiento

3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS

3.6. SAN JAVIER (LA MANGA Y SANTIAGO DE LA RIBERA)

3.6.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

3.6.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

3.6.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
SAN JAVIER (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[30]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
SAN JAVIER (LA MANGA)															
30. BANCO DE TABAL (L5) Fecha visita 03/07/2018	Sí (4) 2 Gran Vía 2 en calle de acceso junto Zoco Levante. No hay buena conexión con plazas de aparcamiento del Zoco Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí. Excesiva pendiente: 22%. Pasamanos no practicable	Sí. No alcanzan arena húmeda. Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente.	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí, bajo demanda	Sí, bajo demanda	Previa demanda, Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 01/07 al 31/08 de 10:00 h a 20:00 h	No	**EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE**
31. EL PEDRUCHO (L6-L7-L8) Fecha visita 03/07/2018	Sí (2) Acceso por Urbanización Castillo de Mar y conexión por calzada Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí. Rampas repartidas a lo largo del paseo. En Lima 6 rampa de acceso: Pendiente media 10,5 %. Anchura: 1,35 m	Sí. Diversos puntos de acceso desde rampas. No alcanzan arena húmeda Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí, bajo demanda	Previa demanda, Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	En L6 Del 01/06 al 30/09 Junio y septiembre de 11:00 h a 19:00 h. Julio y agosto de 11:00 h a 20:00 h En L7 y L8 Del 01/07 al 31/08 de 10:00 h a 20:00 h	No	**EQUIPADA CON SILLA ANFIBIA**
EL ARENAL (L9-L10) Fecha visita 03/07/2018	Sí (2) Junto al acceso a la playa	No es necesaria	Sí. No alcanzan arena húmeda. No alcanzan arena húmeda Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente	No	No	No	No	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	No	No	--		No	**PRACTICABLE SIN EQUIPAMIENTOS**

[30] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

Región de Murcia
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Avda. Juana Jugán, 2
30.006 - Murcia.
Edificio CCT

T. 968 27 77 19
F. 968 35 77 31
murciaturistica.es
turismoweb.carm.es

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo
30.005 - Murcia

T. 968 292 826
F. 968 292 816
famdif@famdif.org
www.famdif.org

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
SAN JAVIER (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[31]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
SAN JAVIER (LA MANGA)															
ENSENADA DEL ESPARTO (L13) Fecha visita 03/07/2018	Sí (4) 2 Frente acceso a la playa (SIA[32] compartido para ambas plazas) 2 Residencial Las Palmeras. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	No es necesaria	Sí. Pasarelas de hormigón. Anchura: 1,50 m. Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente. Accesos a la playa desde L14 y L15	Sí. Tramo enrollable (flexipasarela). Anchura: 1,50 m y longitud: 10 m.	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico sin dimensiones para giro de silla de ruedas	Sí (1)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí, bajo demanda. (*) Se van reubicando en función de la demanda con L14	Sí, bajo demanda	Previa demanda en L13, L14 y L15. Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Muy separada de Puesto de Vigilancia. (Distancia paseo marítimo 530 m aprox.)	Del 15/06 al 15/09 Junio y septiembre de 11:00 h a 19:00 h. Julio y agosto de 11:00 h a 20:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**
32. VENECIOLA Fecha visita 03/07/2018	Sí (1) Junto al chiringuito. Falta señalización vertical con el SIA y el disco de prohibido aparcar	No dispone de vado peatonal de acceso a la playa. En el acceso junto al chiringuito, se permite un acceso a nivel pero con pivote o bolardo	Sí. Pasarelas de hormigón. Anchura: 1,50 m. No alcanzan la arena húmeda	No	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico sin dimensiones para giro de silla de ruedas. No conectado con la pasarela de acceso sino con el itinerario peatonal con tramo de pasarela de hormigón	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí, bajo demanda	Previa demanda. Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 01/07 al 31/08 de 11:00 a 20:00 h	No	**EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO Y SILLA ANFIBIA**

[31] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.
[32] SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Región de Murcia
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Avda. Juana Jugán, 2
30.006 - Murcia.
Edificio CCT

T. 968 27 77 19
F. 968 35 77 31
murciaturistica.es
turismoweb.carm.es

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo
30.005 - Murcia

T. 968 292 826
F. 968 292 816
famdif@famdif.org
www.famdif.org

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
SAN JAVIER (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[33]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
SAN JAVIER (LA MANGA)															
MISTRAL Fecha visita 03/07/2018	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí. Pendiente 14 %. Anchura: 1,62 m. El acceso principal a la playa enlaza a nivel con el itinerario peatonal	Sí. Pasarelas de hormigón. Anchura: 1,50 m. Bordes laterales de la pasarela señalizados y contrastados cromáticamente	Sí. Tramo enrollable (flexipasarela). Anchura: 1,50 m y longitud: 10 m.	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico sin dimensiones para giro de silla de ruedas. Junto a plazas estacionamiento reservado para personas con discapacidad	Sí (2)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (2)	Sí, bajo demanda	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 01/06 al 30/09 Junio y septiembre de 11:00 h a 19:00 h. Julio y agosto de 11:00 h a 20:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**
33. EL PEDRUCHILLO Fecha visita 03/07/2018	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Junto a Restaurante Área Sunset y parada de autobús	Sí. Itinerario de acceso a la playa: Rampa restaurante de pendiente 10% y rampa de acceso de pendiente 8%	Sí. Pasarelas de hormigón. Anchura: 1,50 m. Tramo de pasarela enrollable y de hormigón que conecta la rampa con el aseo modular. Anchuras: 1,20 m y 1,50 m.	Sí. Tramo enrollable (flexipasarela). Anchura: 1,50 m y longitud: 10 m	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico sin dimensiones para giro de silla de ruedas	No	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí, bajo demanda	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 15/06 al 15/09 Junio y septiembre de 11:00 h a 19:00 h. Julio y agosto de 11:00 h a 20:00 h.	No	**EQUIPADA CON ASEO ADAPTADO Y SILLA ANFIBIA**

[33] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
SAN JAVIER (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[34]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
SAN JAVIER (SANTIAGO DE LA RIBERA)															
47. BARNUEVO (L1) Fecha visita 20/06/2018	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. En calles perpendiculares al paseo marítimo: 1 C/ San José 1 C/ Bolarín	Sí. Rampa desde el paseo con pendiente 23% (verde) y 6 % de acceso desde la explanada Barnuevo. Rampa de acceso al paseo con acceso a la playa con pendiente 10% y 13% desde restaurante	Sí. Anchura: 2,00 m. Tramo de pasarela de acceso con pendiente 15 % Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente. Doble pasarela de acceso al baño desde las zonas de sombra	No es necesario	Sí (1) Acceso al módulo con carencias. (Rampa de acceso formada por tabla de madera, pendiente: 14%). Módulo que dispone de camilla y sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Sí (1) Aseo modular. Acceso al módulo con carencias (Rampa de acceso formada por tabla de madera, pendiente 17 %, falta barra horizontal de apoyo abatible)	Sí (2)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Si (3)	Sí. (3 pares y 1 unidad suelta)	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario de la silla de ruedas a la silla anfibia	Del 01/06 al 30/09. Junio y septiembre de 11:00 h a 19:00 h. Julio y agosto de 10:00 h a 20:00 h.	No	**PUNTO ACCESIBLE**
48. COLÓN (L3) Fecha visita 20/06/2018	Si (1) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	Sí. Pendiente: 5 %	Sí. Anchura: 2,00 m. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente	No. (*) Previsión: instalación de tramo de pasarela enrollable	Sí (1) Acceso al módulo con carencias. (Rampa de acceso pendiente 15 %). Módulo que dispone de camilla y sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Sí (1) Aseo modular. Acceso al módulo con carencias (Rampa de acceso pendiente: 13 %). Falta barra fija horizontal de apoyo en el inodoro	Sí (1)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Si (2)	Sí. (2 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 15/06 al 15/09 Junio y septiembre de 11:00 h a 19:00 h. Julio y agosto de 10:00 h a 20:00 h.	No	**PUNTO ACCESIBLE**

[34] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

Región de Murcia
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Avda. Juana Jugán, 2
30.006 - Murcia.
Edificio CCT

T. 968 27 77 19
F. 968 35 77 31
murciaturistica.es
turismoweb.carm.es

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo
30.005 - Murcia

T. 968 292 826
F. 968 292 816
famdif@famdif.org
www.famdif.org

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
SAN JAVIER (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[35]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
SAN JAVIER (SANTIAGO DE LA RIBERA)															
49. EL CASTILLICO (L4) Fecha visita 20/06/2018	Sí (5) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. 1 C/ Tulipanes. 1 C/ Las Margaritas. 1 Carril de las palmeras. (Previsión de señalización de otra plaza adicional) 2 C/ Magnolias	Sí. Rampas de acceso al paseo marítimo. Pendiente: 12,5 % y anchura: 1,92 m (itinerario desde C/ Magnolias con vados peatonales con carencias) y pendiente: 12-13,5 % y anchura: 1,89 m (itinerario desde C/ Tulipanes con vados peatonales con carencias)	Sí. Anchura: 2,00 m. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente. La unión de la pasarela con el paseo no presenta resalte, está enrasada y señalizada con el SIA[36]. Doble pasarela de acceso al baño desde las zonas de sombra	No es necesario. Rebaje de las pasarelas fijas de madera al final del tramo hasta el encuentro con la arena húmeda	Sí (1) Acceso al módulo con carencias (Rampa de acceso pendiente 17 %) Módulo que dispone de camilla y sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Sí (1) Aseo modular. Acceso al módulo con carencias (Rampa de acceso pendiente 15,5%). Lavabo con pedestal	Sí (3)	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Si (2)	Sí (7 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño. Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario de la silla de ruedas a la silla anfibia	Del 01/06 al 30/09 Junio y septiembre de 11:00 h a 19:00 h. Julio y agosto de 10:00 h a 20:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**
OFICINA DE TURISMO: LA MANGA: TLF.: 968 57 37 00 EXT. 5208 - SANTIAGO DE LA RIBERA: TELF.: 968 57 17 04															

[35] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.
[36]SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
SAN JAVIER (LA MANGA)				
30	**Banco de Tabal**	Equipada pero no practicable	Dispone de plazas de aparcamiento reservadas, rampa de excesiva pendiente, pasarela y silla anfibia bajo demanda.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar, vados adaptados junto a las plazas y zona de transferencia. La pendiente de la rampa de acceso a la playa es excesiva (22%) y carece de pasamanos adaptado imposibilitando su acceso por personas con movilidad reducida. El tramo de pasarelas de madera sobre la arena es corto y no alcanza la arena húmeda. No dispone de aseo adaptado ni zona de sombra. La pasarela de madera dispuesta no tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. Existen pasarelas de madera en otros puntos de acceso a la playa. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017
31	**El Pedrucho**	Equipada con silla anfibia	Playa equipada con silla anfibia	Propuesta: Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y vados adaptados junto a las plazas, se propone instalar aseo adaptado y zona de sombra. Por cercanía a un hotel (Hotel Apartamento Londres), sería interesante equipar esta playa y prolongar el tramo de pasarelas hasta la arena húmeda con pasarelas enrollables. La pasarela de madera tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. Existen diversos puestos de vigilancia socorro a lo largo del recorrido de la playa, en uno de los cuales existe una dotación de silla anfibia (Lima 6). Existen diversas rampas de acceso desde el paseo a la arena que tienen continuidad mediante pasarelas de madera que no llegan hasta la arena húmeda. Mejoras respecto 2017: dotación de silla anfibia fija en Lima 6.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
SAN JAVIER (LA MANGA)				
	El Arenal	Practicable sin equipamientos	Playa con plazas reservadas, amplia rampa de acceso y pasarela con bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente.	Propuesta: se plantea prolongar la pasarela hasta la zona de arena húmeda y si se estima conveniente dotar de equipamiento accesible a la playa: aseo adaptado, silla anfibia, zona de sombra…
	Ensenada del Esparto	Punto Accesible	En uno de los accesos (Urbanización Viñas del Mar) existe una zona de sombra, cabina de aseo químico aseo adaptado con carencias y pasarelas y silla anfibia (bajo demanda)	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y vados adaptados junto a las plazas. La pasarela de hormigón de ese acceso tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. Propuesta: se propone aproximar la zona de equipamiento accesible al puesto de vigilancia. Mejoras respecto 2017: tramo enrollable (flexipasarela), cabina de aseo químico (sin dimensiones para giro de usuario en silla de ruedas) zona de sombra, silla y muletas anfibias bajo demanda (se van reubicando en función de la demanda). En varios accesos a la playa se han instalado tramos de pasarela enrollables (flexipasarelas) en Limas 13, 14 y 15.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
SAN JAVIER (LA MANGA)				
32	**Veneciola**	Equipada con aseo adaptado y silla anfibia	Equipada con aseo adaptado con carencias y silla anfibia. No dispone de vado peatonal de acceso a la playa en uno de los accesos.	Esta playa no posee paseo, por lo que actualmente el acceso a la zona de playa se produce en malas condiciones de accesibilidad desde las urbanizaciones colindantes. En la zona del chiringuito es accesible a nivel directamente desde la calzada, mientras que en el otro extremo existe un bordillo que impide el acceso. Dispone de una cabina de aseo químico sin dimensiones para giro de silla de ruedas y no está conectado con la pasarela de acceso a la playa sino con el itinerario peatonal con tramo de pasarela de hormigón aunque presenta carencias en el encuentro. Se propone la supresión del pivote/bolardo previo al acceso a la playa por la pasarela de hormigón en la zona del chiringuito Mejoras respecto 2017: dotación de silla anfibia y señalización de plaza de estacionamiento reservada junto al acceso por el chiringuito (falta señalización vertical de plaza reservada y disco de prohibido aparcar).

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
SAN JAVIER (LA MANGA)				
	Mistral	Punto accesible	Playa equipada con aseo adaptado con carencias, pasarelas de hormigón, zona de sombra y sillas anfibias.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. La rampa del acceso principal tiene una pendiente excesiva (14 %) y anchura 1,62 m. El acceso principal al punto accesible enlaza a nivel con el itinerario peatonal. La pasarela de hormigón tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. Propuesta: el aseo presenta carencias (no tiene lavabo ni dimensiones para giro de la silla de ruedas). Mejoras respecto 2017: dotación de 2 sillas anfibias, disposición de tramo enrollable (flexipasarela).
33	**El Pedruchillo**	Equipada con aseo adaptado y silla anfibia	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado con carencias y silla anfibia.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. La pasarela tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. El aseo presenta carencias (no tiene lavabo ni dimensiones para giro de la silla de ruedas). Propuesta: Si se considera conveniente, se podría de dotar de una zona de estancia/sombra y reunir las condiciones de Punto Accesible. Mejora respecto 2017: Se ha prolongado el tramo de pasarelas hasta la arena húmeda con pasarelas enrollables (flexipasarela) con una anchura de 1,50 m y 10 m de longitud. Se ha ampliado la anchura de la pasarela de 0,80 m por tramos de hormigón de anchura 1,50 m.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
SANJAVIER (SANTIAGO DE LA RIBERA)				
47	**Barnuevo**	Punto accesible	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado y vestuario con carencias, zonas de sombra (doble), sillas anfibias y muletas anfibias. Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario de la silla de ruedas a la silla anfibia.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. La rampa de acceso al paseo tiene una pendiente excesiva (23%). La rampa de conexión entre el paseo y la arena puede presentar dificultades por su pendiente superior a la reglamentaria (13 %). La pasarela tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. La cercanía de la zona de sombra al agua hace que no sea necesario el tramo de pasarela enrollable. <u>Propuestas:</u> mejorar los accesos a los aseos y vestuarios modulares, por ejemplo, enterrándolos en la arena para rebajar el desnivel existente y garantizar un acceso a nivel sin necesidad de rampa de madera que tienen una pendiente excesiva. También se propone ampliar las unidades de muletas anfibias como en años anteriores y colocar barra de apoyo abatible en aseo modular. Conviene solucionar este reparo puesto que es una playa destacada y existe un hotel en las inmediaciones (Albohera). Por tratarse de un punto accesible, además convendría adaptar la cabina de aseo a las características reglamentarias (corregir rampa de acceso (pendiente 17%) y transferencia lateral). El vestuario presenta igualmente dificultades en el acceso (pendiente 14%). <u>Mejoras respecto 2017:</u> se ha adecuado la rampa de acceso desde la explanada Barnuevo. Se ha instalado acceso doble al baño desde las zonas de sombra y se ha ampliado la dotación de sillas anfibias a 3 unidades. Se ha ampliado la plataforma horizontal en las zonas de sombra.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
SANJAVIER (SANTIAGO DE LA RIBERA)				
48	**Colón**	Punto accesible	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado con carencias, vestuario, zona de sombra, sillas anfibias y muletas anfibias.	Playa destacada. Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. La pasarela tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. Previsión: instalación de tramo de pasarela enrollable. Propuesta: por tratarse de un punto accesible convendría adaptar la cabina de aseo a las características reglamentarias (corregir rampa de acceso, con pendiente excesiva (13%) y transferencia lateral). El vestuario presenta igualmente dificultades en el acceso (rampa de pendiente 15 %). Delimitar el acceso al baño con conos como el año pasado, ampliar la dotación de muletas anfibias e instalar barra fija horizontal de apoyo junto al inodoro. Mejoras respecto 2017: se ha ampliado la dotación de sillas anfibias a 2 unidades y se ha ampliado la plataforma horizontal en las zonas de sombra.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
SANJAVIER (SANTIAGO DE LA RIBERA)				
49	**El Castillico**	Punto accesible	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado con carencias, vestuario, zona de sombra (triple), sillas anfibias y muletas anfibias. Dispone de grúa hidráulica para facilitar la transferencia del usuario de la silla de ruedas a la silla anfibia.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. La conexión peatonal entre las plazas reservadas y el Paseo Marítimo presenta algunas carencias: resaltes, ausencia de pavimento táctil indicador direccional y de advertencia en algunos puntos. Es una playa destacada por sus equipamientos por los que sería adecuado resolver estos problemas del tejido urbano colindante al punto accesible. La pasarela tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. Rebajadas las pasarelas fijas de madera al final del tramo hasta el encuentro con la arena húmeda. <u>Propuesta:</u> Por tratarse de un punto accesible convendría adaptar reglamentariamente la cabina de aseo a las características (corregir rampa de acceso, lavabo sin pedestal, con pendiente excesiva (15,5%) y transferencia lateral). El vestuario presenta igualmente dificultades en el acceso (rampa de pendiente 17 %). <u>Mejoras respecto 2017:</u> se ha ampliado el número de plazas reservadas en el entorno próximo al acceso a la playa. Se han ejecutado obras para ampliar la anchura de las rampas de acceso desde el paseo marítimo (1,92 m y 1,89 m). La unión de la pasarela con el paseo no presenta resalte, está enrasada y señalizada con el SIA. Se ha ampliado la plataforma base y la las zonas de sombra (3) y se ha instalado acceso doble al baño desde las zonas de sombra

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA


30._BANCO DEL TABAL

San Javier - La Manga 2018






4 Pasarela



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



2.3 Aparcamiento



3 Rampa de acceso




1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

31._EL PEDRUCHO

San Javier - La Manga 2018






2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



4 Silla anfibia



3 Rampa de acceso y pasarela



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

ENSENADA DEL ESPARTO

San Javier - La Manga 2018





1.1 Vista general




1.2 Puesto de vigilancia



1 Emplazamiento



2.2 Aseo



2.1.1 Aparcamiento




2.3 Zona de sombra





2.2 Aseo



2.1.2 Aparcamiento



2.4 Pasarela


2 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

32._VENECIOLA

San Javier - La Manga 2018





4 Pasarela




2 Aparcamiento



3 Aseo



3 Aseo



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

MISTRAL

San Javier – La Manga 2018





4 Zona de sombra



2 Aparcamiento



3 Aseo



5 Pasarela



3 Aseo




1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

33._EL PEDRUCHILLO

San Javier - La Manga - 2018





5 Vista general



4 Rampa de acceso




3 Aseo



1 Emplazamiento



6 Silla anfibia



2 Aparcamiento




3 Aseo

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

47._BARNUEVO

San Javier - Santiago de La Ribera - 2018





2 Aparcamiento



2 Aparcamiento



4 Zona de sombra



5 Vista general



3 Aseo



3 Aseo y vestuario



1 Emplazamiento

Región de Murcia


FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

48._COLÓN

San Javier - Santiago de La Ribera - 2018




5 Pasarela



3 Aseo



3 Aseo y vestuario





2 Aparcamiento



4 Zona de sombra



6 Rampa de acceso




1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

49._EL CASTILLICO

San Javier - Santiago de La Ribera - 2018





5 Vista general



3 Aseo y vestuario



3 Aseo



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



2.3 Aparcamiento



4 Zona de sombra



1 Emplazamiento

3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS

3.7. LOS ALCÁZARES

3.7.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

3.7.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

3.7.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
LOS ALCÁZARES (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[37]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
41. LA CONCHA (L7) Fecha visitas 26/06/2018 16/07/2018	Sí (4) 3 Paseo de la Concha 1 bajada C/ José Fontes (Sin señalización vertical de plaza reservada). Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar Acceso principal a playa compartido con Playa Carrión	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan arena húmeda. Anchura: 2,00 m. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente. Resalte en el inicio del tramo en el acceso a la playa desde el paseo marítimo	No	Sí (1) Resalte en el acceso al módulo (Rampa de acceso pendiente: 17%)	No	Sí (1) Aseo modular. Resalte en el acceso al módulo con (Rampa de acceso pendiente: 18%). Lavabo con pedestal (su ubicación dificulta la transferencia lateral al inodoro). Barras de apoyo muy separadas y espacio de transferencia lateral al inodoro muy reducido	Sí (1) Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón con resaltes respecto la pasarela de madera colindante	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (3 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 01/07 al 31/08. De 11:00 h a 19:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**
42. CARRIÓN (L6) Fecha visitas 26/06/2018 16/07/2018	Sí (4) 3 Paseo de la Concha 1 bajada C/ José Fontes (Sin señalización vertical de plaza reservada). Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar Acceso principal a playa compartido con Playa La Concha	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan arena húmeda. Anchura: 2,00 m. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente Las tablas (lamas de madera) se encuentran en mal estado (reviradas en los extremos) y pueden ocasionar tropiezos	No	No	No	No. Hay aseos modulares cercanos en las playas de La Concha y Manzanares	Sí (1) Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Si (1)	Si (3 pares y 1 unidad suelta)	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 01/07 al 31/08. De 11:00 h a 19:00 h	No	**EQUIPADA CON ZONA DE SOMBRA Y SILLA ANFIBIA**

[37] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

Región de Murcia
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Avda. Juana Jugán, 2
30.006 - Murcia.
Edificio CCT

T. 968 27 77 19
F. 968 35 77 31
murciaturistica.es
turismoweb.carm.es

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo
30.005 - Murcia

T. 968 292 826
F. 968 292 816
famdif@famdif.org
www.famdif.org

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
LOS ALCÁZARES (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[38]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
43. MANZANARES (L5) Fecha visitas 26/06/2018 16/07/2018	Sí (10) 1 C/del Pilar 1 C/ Sta. Isabel 1 C/ de la Luz 1 C/ Murcia 1 C/ San Rafael 1 C/San José 1 C/Linde 3 en acceso principal a playa en Pza. de la Pescadería, compartido con playa El Espejo Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar	No es necesaria	Sí. No alcanzan arena húmeda. Anchura: 2,00 m Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente	No	Sí (1) Acceso al módulo con carencias (Resalte en el acceso. Rampa con pendiente: 16 %) Módulo que dispone de camilla y sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible. Ubicado en el acceso principal de esta playa, Pza. de la Pescadería. Compartido con la playa El Espejo	No	Sí (1) Aseo modular. Resalte en el acceso al módulo (Rampa de acceso pendiente 17 %). Barras horizontales muy separadas: 95 cm. La ubicación del lavabo dificulta la transferencia lateral al inodoro por ser muy reducida. Junto a vestuario adaptado. Compartido con la playa El Espejo	Sí (1) Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón. Junto a la silla de vigilancia. Alejado de la zona de aseo, vestuario y de equipamiento accesible en Pza. de la Pescadería.	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (3 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño.	Del 15/06 al 15/09. De 11:00 ha19:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**

[38] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
LOS ALCÁZARES (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[39]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
44. EL ESPEJO (L4) (Pza. Espejo) Fecha visitas 26/06/2018 16/07/2018	Sí (2) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y de plaza reservada. 2 en acceso principal C/ Santo Tomás Además en primera y segunda línea de playa hay numerosas plazas reservadas Ej. Calle Varadero, bajada Iglesia de la Asunción, Avenida España con Calle Miramar	No es necesaria	Sí. No alcanzan arena húmeda. Anchura: 2,00 m. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente. Resalte al final del tramo	No	No	No	Sí (1) Aseo con ayudas técnicas pero sin dimensiones para giro de silla. Falta señalización rótulos masculino y femenino. Lavabo con pedestal	Sí (1) Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón. Falta señalización de "Uso Exclusivo" con el SIA[40]	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (3 pares y 1 unidad suelta)	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 01/07 al 31/08. De 11:00 h a 19:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**

[39] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.
[40]SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
LOS ALCÁZARES (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[41]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
45. LAS PALMERAS (L3) Fecha visitas 26/06/2018 16/07/2018	Sí (5) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. 3 Centro de Alto Rendimiento y junto acceso playa. 1 C/ Príncipe de Asturias. 1 C/ Salvador Dalí (Falta señalización vertical con el SIA[42])	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan arena húmeda. Anchura: 2,00 m Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente	No. Señalización y delimitación del acceso al baño con conos	No	No	Sí (2) 1 Aseo en bajada Avda. Mariano Ballester, aseo con ayudas técnicas pero sin dimensiones para giro de silla (anchura lavabo-pared: 1,32 m), acceso inadecuado (pendiente: 20 %), apertura de puerta hacia el interior, espejo muy alto (altura: 1,35 m). 1 Aseo en bajada Avda. Río Sella, sin espacio de transferencia lateral al inodoro e inadecuada disposición de la barra fija, espejo muy alto, apertura de puerta hacia el interior (falta manivela) y acceso inadecuado (resalte en el acceso)	Sí (1) Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (4 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 15/06 al 15/09. De 11:00 ha19:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**

[41] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.
[42]SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Región de Murcia
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Avda. Juana Jugán, 2
30.006 - Murcia.
Edificio CCT

T. 968 27 77 19
F. 968 35 77 31
murciaturistica.es
turismoweb.carm.es

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo
30.005 - Murcia

T. 968 292 826
F. 968 292 816
famdif@famdif.org
www.famdif.org

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
LOS ALCÁZARES (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[43]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
46. LOS NAREJOS (L2) (C/ Pintor Miguel Ángel) Fecha visitas 26/06/2018 16/07/2018	Sí (9) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y señalización vertical de plaza reservada. 4 acceso principal Junto a Protección Civil (sin vado pero al ser final de calle no hay tráfico. Señalización de prohibido aparcar frente a las plazas) 4 C/ Vitorio Nicolás) 1 C/ Pintor Pedro Flores	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan arena húmeda. Anchura: 2,00 m. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente	No	No	No	Sí (2) 1 Aseo con carencias en el acceso (Rampa pendiente: 13 % -18,5%) Próximos al puesto de Protección Civil. Sin dimensiones para giro de silla de ruedas (Anchura: 1,00 m) ni espacio lateral para realizar la transferencia. 1 Aseo próximo a C/ Vitorio Nicolás, con ayudas técnicas pero sin dimensiones para giro de silla de ruedas (Anchura: 1,05 m -1,30 m) ni espacio para transferencia. Acceso con carencias (pendiente: 17 %. Apertura puertas hacia el interior	Sí (1) Alejada del puesto de vigilancia. Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (2)	Sí (4 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 15/06 al 15/09. De 11:00 ha19:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**

[43] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

Región de Murcia
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Avda. Juana Jugán, 2
30.006 - Murcia.
Edificio CCT

T. 968 27 77 19
F. 968 35 77 31
murciaturistica.es
turismoweb.carm.es

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo
30.005 - Murcia

T. 968 292 826
F. 968 292 816
famdif@famdif.org
www.famdif.org

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
LOS ALCÁZARES (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[44]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
46. LOS NAREJOS (L1) (C/ Pintor Delacroix) Fecha visitas 26/06/2018 16/07/2018	Sí (1) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y señalización vertical de plaza reservada En bajada C/ Pintor Delocroix	No es necesaria	Sí, pero no alcanzan la arena húmeda. Anchura: 2,00 m. Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente.	No	Sí (1) Acceso al módulo con carencias (Rampa de acceso con pendiente variable y forzada al final del tramo: 11 % - 40 %) Módulo que dispone de camilla y sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Sí (1) Aseo modular. Resalte en acceso al módulo. Barras de apoyo muy separadas: 95 cm. La ubicación del lavabo dificulta la transferencia lateral al inodoro por ser muy reducida	Sí (1) Plataforma base formada por tramos de pasarela de hormigón	Sí, pero no específica para personas con discapacidad	Sí (1)	Sí (2 pares)	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal de Protección Civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 01/07 al 31/08. De 11:00 h a 19:00 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**
INFORMACIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: TELÉFONO - 968 58 21 19															

[44] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
LOS ALCÁZARES				
41	**La Concha**	Punto accesible	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado con carencias, vestuario con carencias, zona de sombra, silla anfibia y muletas anfibias.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Incluso la plaza situada en la C/ José Fontes no posee el disco de plaza reservada. La pasarela de madera tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente y la plataforma base de la zona de sombra está formada por módulos de hormigón. Se han colocado nuevos vinilos de señalización del aseo y vestuario. Propuesta: acercar las plazas reservadas al punto accesible. Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal, sobre todo en el entorno de la zona de sombra, donde el desnivel respecto la pasarela colindante es significativo. El aseo presenta carencias (acceso mediante rampa de pendiente 18%, barras muy separadas y lavabo con pedestal que dificulta la transferencia lateral al inodoro por ser el espacio disponible muy reducido). El vestuario presenta igualmente una rampa del 17% en el acceso. Si se considera conveniente, se podría ampliar la zona de estancia/sombra. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017

Nº PRAP	Playas	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
LOS ALCÁZARES				
42	**Playa Carrión**	Equipada con silla anfibia y zona de sombra	Playa accesible equipada con zona de sombra, silla anfibia y muletas anfibias. Las plazas de aparcamiento son compartidas con la Playa de la Concha.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Incluso la plaza situada en de la C/ José Fontes no posee el disco de plaza reservada. La pasarela de madera tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente y la plataforma base de la zona de sombra está formada por módulos de hormigón. <u>Propuesta:</u> se propone dotar de plazas de aparcamiento en las proximidades del punto accesible. Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables y sustituir los tramos existentes por encontrarse en mal estado y el riesgo de ocasionar tropiezos (solicitud por personal de protección civil) cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal, especialmente entre las pasarelas de hormigón de la zona de sombra y las pasarelas de madera colindantes. Dado el carácter de la playa y la afluencia de público, se propone dotarla con aseo adaptado y vestuario adaptado para completar el punto accesible. <u>No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017</u>

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
LOS ALCÁZARES				
43	**Manzanares**	Punto accesible	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado con carencias, vestuario con carencias, silla anfibia y muletas anfibias. La zona de sombra se encuentra junto a la C/ San José, junto a la silla de vigilancia de protección civil (Plaza de la Pescadería)	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. La pasarela de madera tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente y la plataforma base de la zona de sombra está formada por módulos de hormigón. Propuesta: El aseo presenta carencias (acceso mediante rampa de pendiente 17%, barras muy separadas y lavabo dificulta la transferencia lateral al inodoro por ser el espacio disponible muy reducido). El vestuario presenta igualmente una rampa del 16% en el acceso. Se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables. Se recomienda disponer la zona de sombra junto al punto accesible en la Plaza de la Pescadería y resolver el acceso a nivel al aseo y vestuario, dado que se trata de una playa muy concurrida y que reúne las condiciones para dotarla de punto accesible. Si se considera conveniente, se podría ampliar la zona de estancia/sombra. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
LOS ALCÁZARES				
44	**El Espejo**	Punto accesible	Playa accesible y equipada con aseo adaptado con carencias, zona de sombra, silla anfibia y muletas anfibias.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar e incluso de señalización vertical de plaza reservada. La pasarela de madera tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente y la plataforma base de la zona de sombra está formada por módulos de hormigón. Propuesta: se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal y al final de tramo con la arena para evitar resaltes. En el aseo adaptado de la "Plaza de El Espejo", presenta dificultades no cumpliendo las medidas reglamentadas, ya que no permite el giro de una silla de ruedas y el lavabo tiene pedestal. Falta señalización con los rótulos de masculino y femenino. Se propone ampliar la zona de estancia/sombra. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
LOS ALCÁZARES				
45	**Playa Las Palmeras**	Punto accesible	Playa accesible y equipada con aseos con carencias, zona de sombra, silla anfibia y muletas anfibias.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y de plaza reservada (C/ Salvador Dalí). La pasarela de madera tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente, delimitación de zona de acceso al baño con conos y plataforma base de la zona de sombra formada por módulos de hormigón. Propuesta: prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal. Los aseos señalizados como accesibles presentan dificultades en su uso ya que no cumplen dimensiones mínimas para permitir el giro de la silla, ni espacio de transferencia lateral al inodoro. Es una playa destacada y en las cercanías se encuentran dos hoteles (Costa Narejos y Hotel 525).Se propone ampliar la zona de estancia/sombra. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
LOS ALCÁZARES				
46	**Los Narejos**	Punto accesible	Playa accesible equipada en dos puntos (L2 - "Pintor Miguel Ángel" y L1 -, "Pintor Delacroix"). El primer punto está equipado con aseos adaptados con carencias, zona de sombra, sillas anfibias y muletas anfibias. El segundo punto "Pintor Delacroix" dispone además de vestuario. La zona de sombra del punto junto a C/ Pintor Miguel Ángel está alejada del puesto de protección civil.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar e incluso de señalización vertical de plaza reservada. La pasarela de madera tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente y la plataforma base de la zona de sombra está formada por módulos de hormigón. Se han colocado nuevos vinilos de señalización del aseo y vestuario. <u>Propuesta:</u> se recomienda prolongar las pasarelas hasta la arena húmeda mediante pasarelas enrollables y cuidar las conexiones de los tramos del itinerario peatonal. Los aseos del primer punto "Pintor Miguel Ángel" presentan dificultades en su uso ya que no cumplen dimensiones mínimas para permitir el giro de la silla. La rampa de acceso al aseo tiene pendientes variables 13% - 18,5%. El segundo punto tiene una rampa de pendiente variable por estar forzada al final del tramo en el acceso al vestuario entre el 11% - 40%. Además, las barras del aseo están muy separadas y el lavabo dificulta la transferencia lateral al inodoro por ser el espacio disponible muy reducido. Se propone ampliar la zona de estancia/sombra.

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

41._LA CONCHA

Los Alcázares - 2018



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento






3 Aseo



3 Aseo y vestuario





4 Zona de sombra



5 Silla anfibia

1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

42._CARRIÓN

Los Alcázares - 2018





4 Pasarela



3 Zona de sombra



1 Emplazamiento



2 Aparcamiento



5 Silla anfibia

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA


43._MANZANARES

Los Alcázares - 2018






3 Aseo y vestuario



3 Aseo



2.1 Aparcamiento



2.2 Aparcamiento



4 Zona de sombra



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

44._EL ESPEJO

Los Alcázares - 2018





3 Aseo



3 Aseo



2 Aparcamiento



4 Zona de sombra



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

45._LAS PALMERAS

Los Alcázares - 2018





4 Zona de sombra




4 Zona de sombra



2 Aparcamiento




3.2 Aseo



3.1 Aseo



3.1 Aseo



3.2 Aseo





5 Pasarela

1 Emplazamiento

Región de Murcia


FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

46._LOS NAREJOS (L2)

Los Alcázares - 2018



5 Silla anfibia




3.1 Aseo



3.1 Aseo




4 Zona de sombra



3.2 Aseo




3.2 Aseo




2.2 Aparcamiento





3 Emplazamiento



2.1 Aparcamiento




2.1 Aparcamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

46._LOS NAREJOS (L1)

Los Alcázares - 2018





5 Silla anfibia



2 Aparcamiento




3 Aseo y vestuario



3 Aseo



4 Zona de sombra



1 Emplazamiento

3. INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS POR MUNICIPIOS

3.8. SAN PEDRO DEL PINATAR

3.8.1. RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD

3.8.2. OBSERVACIONES Y POSIBLES MEJORAS

3.8.3. FICHAS DE GEOLOCALIZACIÓN

Región de Murcia
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Avda. Juana Jugán, 2
30.006 - Murcia.
Edificio CCT

T. 968 27 77 19
F. 968 35 77 31
murciaturistica.es
turismoweb.carm.es

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA
Oficina Técnica de Accesibilidad | OTAF
C/ Mariano Montesinos, 14 - bajo
30.005 - Murcia

T. 968 292 826
F. 968 292 816
famdif@famdif.org
www.famdif.org

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
SAN PEDRO DEL PINATAR (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[45]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
50. LA PUNTICA Fecha visita 19/06/2018	Sí (11) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. 3próximas al acceso a la playa y Punto Accesible en Av. Romería de la Virgen del Carmen. 6 C/ El Varadero. Hay (2) en calles próximas a la playa	No es necesaria. Acceso desde el paseo marítimo	Sí. Anchura: 2,00 m Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente, salvo el tramo final	Se han colocado 4 tramos de pasarelas de hormigón (2,40 x 1,00 m) y 3 tramos en el tramo final de diferente textura (punta de diamante) hasta el agua	Sí (1) Módulo con carencias en el acceso, que sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible	No	Sí (1) Cabina de aseo químico sin lavabo ni dimensiones para giro de silla de ruedas	Sí (2)	Sí, pero no especifica para personas con discapacidad	Sí (2) Disponibles a partir del 01/07	Sí. (3 pares) Disponibles a partir del 01/07	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal específico de Protección civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño	Del 16/06 al 30/09, ambos inclusive. De 11:30 h a 19:30 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**
51. VILLANANITOS Fecha visita 19/06/2018	Sí (14) 5 Próximas al acceso a la playa. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Además, sólo hay una señal con el disco de plaza reservada. Compartidas con la Playa de la Mota. Hay (9) plazas en calles cercanas al paseo marítimo.	Vado de acceso a paseo de pendiente excesiva. Rampa de acceso a la playa pendiente: 9%	Sí. Anchura: 2,00 m Bordes laterales de la pasarela de madera señalizados y contrastados cromáticamente, salvo el tramo final de hormigón	Se han colocado 5 tramos de pasarelas de hormigón (2,40 x 1,00 m) y el tramo final de diferente textura (punta de diamante) hasta la zona de arena húmeda	Sí (1) Módulo que dispone de camilla (altura rebajada a 55 cm) y sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible. Rampa de acceso con pendiente 7 % y rebaje del perfil de la puerta de acceso	No	Sí (1) Cabina de aseo químico sin lavabo ni dimensiones para giro de silla de ruedas	Sí (2)	Sí Específica para personas mayores y/o personas con movilidad reducida. Cuenta con zona de baño adaptada (toldo, pasamanos de acceso al agua y butacas en el interior del agua)	Sí (2). Disponibles a partir del 01/07	Sí (4 pares). Disponibles a partir del 01/07	Préstamo de silla y muletas anfibias por personal específico de Protección civil con necesidad de acompañante para ayudar al baño.	Del 16/06 al 30/09, ambos inclusive. De 11:30 h a 19:30 h	No	**PUNTO ACCESIBLE**

[45] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
SAN PEDRO DEL PINATAR (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[46]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
52. LA MOTA Fecha visita 19/06/2018	Sí (5) Próximas al acceso a la playa. Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Además, sólo hay una señal con el disco de plaza reservada. Compartidas con la Playa de Villananitos	Rampa, pendiente 5,5 % - 7 %	No	No	No	No	Sí (1) Cabina de aseo químico sin lavabo ni dimensiones para giro de silla de ruedas. Falta barra abatible y contraste cromático en la señalización del SIA[47] (*) Junto a la rampa de acceso hay un aseo modular del chiringuito de uso público pero no es accesible	No	Sí, pero no especifica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	-	Sí, actividades de fisioterapia en el mar.	**EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE**

[46] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.
[47] SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

RESUMEN INFORMATIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD EN LAS PLAYAS
SAN PEDRO DEL PINATAR (Verano 2018)

PLAYA	PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA PCD[48]	RAMPAS ACCESO A LA PLAYA	PASARELAS SOBRE LA ARENA	TRAMOS ENROLLABLES	VESTUARIOS ADAPTADOS	DUCHAS INTERIORES ADAPTADAS	ASEOS ADAPTADOS	ZONAS DE SOMBRA ADAPTADAS	ZONA BAÑO BALIZADA	SILLAS ANFIBIAS	MULETAS ANFIBIAS	MODALIDAD DE AYUDA AL BAÑO	CALENDARIO Y HORARIO DE AYUDA AL BAÑO	ACTIVIDADES ADAPTADAS PCD	VALORACIÓN GENERAL
53. LAS SALINAS (LA LLANA) Fecha visita 19/06/2018	Sí (5) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. También carece del disco de plaza reservada	Sí. Pendiente: 9,5 %	No	No	Sí (1) Acceso al módulo con carencias (Escalón en acceso). Se encuentra cerrado	No	Sí (1) Aseo modular. Acceso al módulo con carencias (Rampa de pendiente: 15%, sin rellano horizontal en acceso. Barra abatible pero sin espacio para la transferencia lateral a inodoro. Falta barra fija en el inodoro	No	No	No	No	No disponible	-	No	**EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE**
54. TORRE DERRIBADA Fecha visita 19/06/2018	Sí (6) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar 4 en parking El Coterillo. 2 Curva culebra	Sí. Pasarelas a través de parque natural. Carencias en la conexión a nivel con el aparcamiento	Sí. Anchura: 2,00 m	No	No	No	Sí (2) Cabinas de aseo químico sin dimensiones para giro de silla de ruedas	No	Sí, pero no especifica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	-	No	**EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE**
55. EL MOJÓN Fecha visita 19/06/2018	Sí (6) Falta señalización vertical con el disco de prohibido aparcar.	Sí. Pasarelas a través de zona de dunas.	Sí. Anchura: 2,00 m.	No	Sí (1) Acceso al módulo con carencias (Rampa de pendiente 20% y sin espacio horizontal)	No	Si (1) Aseo modular. Acceso al módulo con carencias (Rampa de pendiente 10 % y barandilla escalable). Barra abatible pero sin espacio de transferencia lateral. Falta señalización SIA[49]	No	Sí, pero no especifica para personas con discapacidad	No	No	No disponible	-	No	**EQUIPADA PERO NO PRACTICABLE**
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO: TELÉFONO - 968 18 23 01															

[48] PCD: Abreviatura de Personas Con Discapacidad.
[49]SIA: Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
SAN PEDRO DEL PINATAR				
50	**La Puntica**	Punto accesible	Playa accesible y equipada en un mismo punto con aseo adaptado con carencias, sillas y muletas anfibias, vestuario y zona de sombra (doble). El puesto de protección civil está cercano pero no coincide. Existen otros 2 accesos posibles con pasarelas y aseos adaptados con carencias.	Se aprecia la falta de vados y áreas de transferencia en las plazas de aparcamiento reservadas para PMR (11). Carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. La pasarela tiene los bordes laterales señalizados y contrastados cromáticamente. Se ha dotado de un último tramo de diferente textura hasta el agua. Propuesta: Al tratarse de una playa destacada en accesibilidad por sus equipamientos, sería oportuno adaptar las plazas cercanas al punto accesible y que todas las cabinas de aseo adaptadas fueran de características y dimensiones reglamentarias (en la actualidad no permiten el giro de la silla y carecen de lavabo). Se propone que la prestación de sillas anfibias y muletas anfibias estén disponibles desde el inicio de la temporada como en años anteriores. Mejoras respecto 2017: se ha instalado un nuevo módulo de vestuario (con carencias en el acceso por la pendiente de la rampa) que también sirve de almacén para las ayudas técnicas y el equipamiento accesible

Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
SAN PEDRO DEL PINATAR				
51	**Villananitos**	Punto accesible	Playa accesible y equipada en un mismo punto (junto El Molino) con aseo adaptado con carencias, vestuario, zona de sombra (doble), sillas anfibias y muletas anfibias y zona de baño adaptada (toldo, pasamanos de acceso al agua y butacas en el interior del agua).	Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Previsión: colocación del rótulo de zona de baño adaptada con indicaciones y prioridad de usos en la zona de baño adaptada. Propuesta: Es una playa destacada por su equipamiento y que cuenta en sus inmediaciones con varios hoteles (Bahía, Traiña, Lodomar y Mercure Thalasia), por lo que es muy conveniente resolver las carencias de los vados, señalización de las plazas de aparcamiento reservadas, rampas (vado de pendiente excesiva en el acceso al punto accesible). Además disponer de cabinas de aseo adaptadas de características y dimensiones reglamentarias (en la actualidad no permiten el giro de la silla y carecen de lavabo).Se propone que la prestación de sillas anfibias y muletas anfibias estén disponibles desde el inicio de la temporada como en años anteriores. Mejoras respecto 2017: se ha rebajado el resalte en el acceso al módulo de vestuario por el perfil de la puerta. También se ha rebajado la altura de la camilla hasta 55 cm. En las plazas próximas al acceso a la playa hay 1 plaza menos que en 2017.
52	**La Mota**	Equipada pero no practicable	Playa equipada con aseo adaptado con carencias. Debido a que la playa no tiene acceso rodado, las plazas de aparcamiento reservadas son las del Molino compartidas con la playa Villananitos.	El acceso a la playa se realiza mediante rampa, que no tiene continuidad mediante pasarela sobre la arena. Se trata de una playa frecuentada por personas mayores y no permite el acceso al agua a personas con movilidad reducida. Propuesta: dotación de aseo adaptado (el existente no tiene lavabo ni dimensiones para giro de la silla). No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017


Nº PRAP	Playa	Valoración General	Observaciones	Incidencias y Posibles Mejoras
SAN PEDRO DEL PINATAR				
53	**Las Salinas (La Llana)**	Equipada pero no practicable	Playa natural sin paseo. Playa equipada con plazas de aparcamiento reservado y aseo adaptado con carencias. Carece de pasarelas que permitan el uso de la playa por personas con discapacidad.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar, disco de plaza reservada y vados adaptados junto a las plazas. El módulo de aseo presenta carencias en el acceso (rampa de pendiente 15%) y carece de espacio de transferencia lateral al inodoro. El vestuario tiene un escalón en el acceso y durante la visita técnica estaba cerrado. Propuesta: se propone la dotación de aseo adaptado. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017
54	**Torre Derribada**	Equipada pero no practicable	Playa natural sin paseo. Hay 2 aseos adaptados con carencias en el aparcamiento El Coterillo. Desde El Mojón, al Norte, tiene otro acceso desde la playa y cuenta con vestuario y aseo adaptado con carencias (compartido con la playa El Mojón). Tiene 4 plazas de aparcamiento reservadas en El Coterillo.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar. Los aseos no tienen lavabo ni dimensiones para giro de la silla. Las pasarelas en la arena siguen sin llegar a la arena húmeda. Se recomienda cuidar las uniones de los tramos del itinerario peatonal (inicio del sendero peatonal junto al aparcamiento y final del mismo en la arena). Propuesta: se propone la dotación de aseo adaptado. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017
55	**El Mojón**	Equipada pero no practicable	Está equipada con vestuario y aseo adaptado, ambos con carencias (compartidos con la Torre Derribada). Tiene hasta 6 plazas de aparcamiento reservadas en el tejido urbano colindante.	Las plazas de aparcamiento reservadas carecen de señalización vertical con el disco de prohibido aparcar y vados junto a las plazas El módulo de aseo presenta carencias en el acceso (barandilla escalable) y carece de espacio de transferencia lateral al inodoro. Las rampas de acceso al aseo y vestuario de pendientes 11& y 20 % respectivamente. Propuesta: se propone la dotación de aseo adaptado. No ha experimentado ninguna mejora respecto 2017


Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

50._LA PUNTICA

San Pedro del Pinatar - Mar Menor - 2018





5 Silla anfibia



2.1 Aparcamiento




2.2 Aparcamiento



3 Aseo y vestuario



4 Zona de sombra



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

51._VILLANANITOS

San Pedro del Pinatar - Mar Menor - 2018




2 Aparcamiento




5 Vestuario



4 Zona de sombra





7 Rampa de acceso y pasarela



6 Zona de baño adaptada

3 Aseo



1 Emplazamiento


Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

52._LA MOTA

San Pedro del Pinatar - 2018





3 Aseo



4 Rampa de acceso



3 Aseo



2 Aparcamiento



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

52._LA MOTA

San Pedro del Pinatar - 2018





3 Aseo



4 Rampa de acceso



3 Aseo



2 Aparcamiento



1 Emplazamiento


Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

53._LAS SALINAS (LA LLANA)

San Pedro del Pinatar - 2018





2 Aparcamiento



2 Aparcamiento



4 Acceso



3 Aseo y vestuario



3 Aseo



1 Emplazamiento


Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

54._TORRE DERRIBADA

San Pedro del Pinatar - 2018





3 Aseo



3 Aseo



2 Aparcamiento



4 Pasarela



2 Aparcamiento



1 Emplazamiento

Región de Murcia

FAMDIF/COCEMFE-MURCIA

55._EL MOJÓN

San Pedro del Pinatar - 2018






2 Aparcamiento



3 Aseo y vestuario



3 Aseo



4 Pasarela



5 Vista general



1 Emplazamiento